



Volkswagen Crafter 50 mittel L2

EZ 03/2011 | Andere | Diesel | Schaltgetriebe | 259.757km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter 50 mittel L2 [DE - Pr2 50 2.5 TDI EU5, L2, 2009 - 2011]		
Kategorie Andere	FIN WV1ZZZ2FZB7004494	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 259.757km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 284g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 10.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	30 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	30 	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	30 	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	150 	Heckklappe	30 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar
Diveseres Zubehör verbaut (siehe Bilder)

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrtenschreiber digital
- Getriebe 6-Gang
- Motor 2,5 Ltr. - 100 kW TDI DPF
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Unterfahrschutz hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Fahrassistentz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Radstand 3665 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stabilisator vorn verstärkt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 5,00 t



Sonderausstattung

• 2. Batterie	• Ablagen: Schale/Fach flach, über Frontscheibe
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Anschlussklemme	• Auspuffendrohr seitlich
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchten seitlich	• Bordwerkzeug und Wagenheber
• Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme	• Federung hinten verstärkt
• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)	• Klimaanlage
• Markierungsleuchten seitlich	• Nebelscheinwerfer
• Reserverad in Fahrbereifung	• Seitenairbag vorn
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Stabilisator hinten	• Vorderachse verstärkt
• Zuheizung	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)