



Skoda Fabia Exact

EZ 03/2004 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 172.986km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 13***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Exact		
Kategorie Limousine	FIN TMBPW46Y643988455	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.986km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 54 PS (40 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 46.476km	Letzter Service am 01/2010
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2004	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	262 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	241 	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	115
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW KAT (AWY)
- Original Fahrzeug Farbe: Laser - Blau
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sondermodell Exact
- Trommelbremse hinten
- Zeituhr (digital)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Batterie 44 Ah
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn
- Nebelschlussleuchte(n)
- Reifen 165/70 R14 ..T
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem MS 202 (Radio/Cassette) | • Außentemperaturanzeige |
| • Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm) | • Doppellüfter-Anlage |
| • Doppellüfter-Anlage | • Fzg. ohne Einparkhilfe |
| • Generator 90 A | • Klimaanlage |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) |
| • Multifunktionsanzeige | • Wartung: ohne Longlife-Service |
| • Zentralverriegelung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









02.03.2004	W004	W3760015	3	1	40/4750	151
01	W	0200	3960	W	1646	
TMBPW46Y643988455	W	-	1436	W	1130	
0Y			143	W	1570	1570
-			900	W	800	-
-			900	W	800	-
-			75	W	-	71
FABIA			800	W	450	5
SKODA (C3)			165/70R14	81T		
PERSONENKRAFTWAGEN			165/70R14	81T		
GESCHLOSSEN						
-			8140	W	5	
EURO 4			611*98/14*0123*25			
Benzin			01.10.2003	W	XA619903	
0001	W	0462	W	1198		
ZU 18-20: L.BIS 4063, H.BIS 1466	U.2U	G:BIS 1220*ZU 0.1:				
950 BIS 8PROZ. STEIG. *WW. AHP. LT. 26TG/ARB*zu 15.1/2.13.9						
ea.185/60R14 82T o. 195/50R15 82T o. 185/55R15 81T***						

 Bundesrepublik Deutschland Zollverwaltung des Bundes Amt für die Ausfuhrkontrolle		
(Hier für den Nachlass des Ausfuhrkontrollanten eintragen)		
Nr. 10. 1000		
19. 08. 2017		21. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017
	19. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017	
X 4619903		
(Hier für den Nachlass des Ausfuhrkontrollanten eintragen)		
19. 08. 2017		21. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017
	19. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017	
X 4619903		
(Hier für den Nachlass des Ausfuhrkontrollanten eintragen)		
19. 08. 2017		21. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017
	19. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017	
X 4619903		
(Hier für den Nachlass des Ausfuhrkontrollanten eintragen)		
19. 08. 2017		21. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017
	19. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017	
X 4619903		
(Hier für den Nachlass des Ausfuhrkontrollanten eintragen)		
19. 08. 2017		21. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017
	19. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017	
X 4619903		
(Hier für den Nachlass des Ausfuhrkontrollanten eintragen)		
19. 08. 2017		21. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017
	19. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017	
X 4619903		
(Hier für den Nachlass des Ausfuhrkontrollanten eintragen)		
19. 08. 2017		21. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017
	19. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017	
X 4619903		
(Hier für den Nachlass des Ausfuhrkontrollanten eintragen)		
19. 08. 2017		21. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017
	19. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017	
X 4619903		
(Hier für den Nachlass des Ausfuhrkontrollanten eintragen)		
19. 08. 2017		21. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017
	19. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017	
X 4619903		
(Hier für den Nachlass des Ausfuhrkontrollanten eintragen)		
19. 08. 2017		21. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017
	19. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017	
X 4619903		
(Hier für den Nachlass des Ausfuhrkontrollanten eintragen)		
19. 08. 2017		21. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017
	19. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017	
X 4619903		
(Hier für den Nachlass des Ausfuhrkontrollanten eintragen)		
19. 08. 2017		21. 08. 2017 19. 08. 2017 19. 08. 2017
	19. 08. 2017 19. 08. 2	

Datum: <u>12.01.2010</u>		Datum: _____		Datum: _____	
km-Stand: <u>46476</u>		km-Stand: _____		km-Stand: _____	
Durchgeführt wurde:	ja ☐ nein ☒	Durchgeführt wurde:	ja ☐ nein ☒	Durchgeführt wurde:	ja ☐ nein ☒
Inspektions-Service	☒ ☐	Inspektions-Service	☐ ☐	Inspektions-Service	☐ ☐
Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30 000 km / 60 000 km / 90 000 km	☐ ☒	Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30 000 km / 60 000 km / 90 000 km	☐ ☐	Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30 000 km / 60 000 km / 90 000 km	☐ ☐
Bremsschleifschleifschleifschleifschleif	☐ ☒	Bremsschleifschleifschleifschleifschleif	☐ ☐	Bremsschleifschleifschleifschleifschleif	☐ ☐
Zahnriemenwechsel	☐ ☒	Zahnriemenwechsel	☐ ☐	Zahnriemenwechsel	☐ ☐
Lichtfilteinsatzwechsel	☐ ☒	Lichtfilteinsatzwechsel	☐ ☐	Lichtfilteinsatzwechsel	☐ ☐
Ölwechsel (Halbox-Kupplung)	☐ ☒	Ölwechsel (Halbox-Kupplung)	☐ ☐	Ölwechsel (Halbox-Kupplung)	☐ ☐
Motorölwechsel	☒ ☐	Motorölwechsel	☐ ☐	Motorölwechsel	☐ ☐

Autohaus Stoyke Muehlentstr. 6 - 12459 Berlin Telefon 531 10 54 - 531 10 45		Stempel des Skoda-Betriebs	
Stempel des Skoda-Betriebs		Stempel des Skoda-Betriebs	
Nächste Inspektions-Service: n-Stand: <u>61.500</u> Datum: <u>01.02.2011</u> je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Anzeige		Nächste Inspektions-Service: km-Stand: _____ Datum: _____ je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Anzeige	
Nächste Inspektions-Service: km-Stand: _____ Datum: _____ je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Anzeige		Nächste Inspektions-Service: km-Stand: _____ Datum: _____ je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Anzeige	

SERVICE-NACHWEIS

Datum:	15.3.2006
km-Stand:	14075
Durchgeführt wurde:	ja ☒ nein ☐
Inspektions-Service	☒
Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30 000 km / 60 000 km / 90 000 km	☒
Bremsschleifschleifwechsel	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Luftfiltereinzelwechsel	☒
Ölwechsel (Halbes-Kupplung)	☒
Motorölwechsel	☒

1 Jahr Mobilitätsgarantie

509561

J.H. Auto(h)aus Europa GmbH

Sieghardstrasse 102 - 15365 Berlin

Tel.: 030/677 909 - 0 Fax: 030/677 909 - 22

www.jah-autohaus.eu

Skonto-Vorzugskreditgeber Nr. 643 9600

Nächste Inspektions-Service:

km-Stand: 23075

Datum: 15.3.07

je nachden, was zuerst eintritt
bzw. nach Service-Anzeige

Datum:	28.1.07
km-Stand:	22954
Durchgeführt wurde:	ja ☒ nein ☐
Inspektions-Service	☒
Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30 000 km / 60 000 km / 90 000 km	☒
Bremsschleifschleifwechsel	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Luftfiltereinzelwechsel	☒
Ölwechsel (Halbes-Kupplung)	☒
Motorölwechsel	☒

1 Jahr Mobilitätsgarantie

J.H. Auto(h)aus Europa GmbH

Sieghardstrasse 102 - 15365 Berlin

Tel.: 030/677 909 - 0 Fax: 030/677 909 - 22

www.jah-autohaus.eu

Skonto-Vorzugskreditgeber Nr. 643 9600

2

Scam Servicepartner

Nächste Inspektions-Service:

km-Stand: 30000

Datum: 3/08

je nachden, was zuerst eintritt
bzw. nach Service-Anzeige

Datum:	14.8.08
km-Stand:	32085
Durchgeführt wurde:	ja ☒ nein ☐
Inspektions-Service	☒
Inspektion mit Zusatzarbeiten alle 30 000 km / 60 000 km / 90 000 km	☒
Bremsschleifschleifwechsel	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Luftfiltereinzelwechsel	☒
Ölwechsel (Halbes-Kupplung)	☒
Motorölwechsel	☒

1 Jahr Mobilitätsgarantie

J.H. Auto(h)aus Europa GmbH

Sieghardstrasse 102 - 15365 Berlin

Tel.: 030/677 909 - 0 Fax: 030/677 909 - 22

www.jah-autohaus.eu

Skonto-Vorzugskreditgeber Nr. 643 9600

Nächste Inspektions-Service:

km-Stand: 46005

Datum: 14.8.08

je nachden, was zuerst eintritt
bzw. nach Service-Anzeige



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Delle)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)