



Toyota C-HR Hybrid Team D

EZ 01/2018 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 195.107km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung C-HR Hybrid Team D [DE - SUV5 1.8 Hybrid EU6, Team D, 2018 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN NMTKZ3BX70R117094	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 195.107km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 98 PS (72 kW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 87g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Anderer Schaden



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	310 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	100 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	120 	Heckklappe	130
Dach	90 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Bremsassistent
• Einparkhilfe hinten	• Elektromotor 53 kW (Hybridantrieb)
• Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Freisprechanlage Bluetooth	• Getriebe Automatik stufenlos - CVT
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Motor 1,8 Ltr. - 72 kW (System: 90 kW) 16V Hybrid	• Nebelscheinwerfer
• Radstand 2640 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn

- | | |
|--|--|
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Tagfahrlicht LED |
| • Toyota Safety Sense | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • 6 Lautsprecher | • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) |
| • Rückfahrkamera | • Hybrid 90 kW (Motor 1,8 Ltr. - 72 kW 16V) |
| • Rücksitz geteilt | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB) | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB) | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW) |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA) | • Start-Stop-Knopf |
- Original Fahrzeug Farbe: RUBY FLARE



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Rad (Anderer Schaden): Flanke beschädigt



Fahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)