



Toyota AYGO x-play Team D

EZ 12/2021 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 65.924km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung AYGO x-play Team D [DE - LimS5 1.0 EU6d, Team D, (Facelift) 2020 - 2022]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JTDKGNEC70N678588	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 65.924km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 72 PS (53 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 65.193km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 93g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Ohne Luft

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Ohne Luft,
Riss/Bruch,
Verformung

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	12 	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Vibrieren;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet; Tür h.l. Lässt sich nicht schließen

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontgrill X-Element, Pianolack
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota x-touch mit Rückfahrkamera
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontgrill X-Verlängerung, mattschwarz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Heckschürze, schwarz matt

• Innenausstattung: Anthrazit	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Kopf-Airbag-System	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Modellpflege
• Motor 1,0 Ltr. - 53 kW KAT	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: SUPER (PURE) WHITE II	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitz geteilt	• Rücksitz klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag vorn
• Service-System: MyT-Connected Services	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Toyota Safety Sense
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wärmeschutzverglasung getönt
• X-business-Paket	• X-look-Paket
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Ohne Luft)




Rad (Ohne Luft, Riss/Bruch, Verformung)



Türe hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden, Delle, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)