



Ford Focus Active

EZ 09/2021 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 65.627km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Active [DE - Kb5 1.0 EcoBoost Mild-Hybrid EU6d, Active S/S, 2020 - 2022]		
Kategorie Kombi	FIN WF0PXXGCHPLK14908	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 65.627km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 155 PS (114 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 54.428km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2021	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	205 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	240 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	135	Heckklappe	125
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Crossover-Body-Kit
- Dachreling schwarz
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Farbdisplay für Bordcomputer
- FordPass Connect inkl. eCall
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Laderaumboden verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - vorn
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Paket
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)

• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Mild-Hybrid 114 kW (Motor 1,0 Ltr. - 114 kW EcoBoost)
• Mittelkonsole Premium	• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
• Nebelscheinwerfer LED	• Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Power KeyFree-Startfunktion	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad als Notrad	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sportsitze vorn
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Verglasung getönt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Radioempfang digital (DAB)
• Audiobedienung am Lenkrad	• 6 Lautsprecher
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	• Ford SYNC 3 mit Navigation
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Schwellerschutzleisten
• Kotflügelverbreiterung	• Stoßfänger Off-Road-Design
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Seitenairbag vorn	• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
• Gurtstraffer	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	• Getränkehalter vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	



Sonderausstattung

• Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht	• Anhängerkupplung Vorbereitung
• Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	• Metallic-Lackierung
• Rückfahrkamera mit Split View	• Technologie-Paket 1
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Winter-Paket
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	• Heckleuchten LED
• Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA) | • Frontscheibe heizbar |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]



1. Fahrzeug
 1.1 Baujahr: 1987
 1.2 Motor: 1.6
 1.3 Leistung: 105 kW
 1.4 Hubraum: 1.6 l
 1.5 Zylinder: 4
 1.6 Ventile: 16
 1.7 Getriebe: 5-Gang
 1.8 Achsen: 4x2
 1.9 Farbe: Silber
 1.10 Kennzeichen: M-12345

2. Fahrzeugbeschreibung
 2.1 Bauart: Limousine
 2.2 Karosserie: 3-Tür
 2.3 Motor: 1.6 l, 105 kW
 2.4 Getriebe: 5-Gang
 2.5 Achsen: 4x2
 2.6 Farbe: Silber
 2.7 Kennzeichen: M-12345

3. Fahrzeugzustand
 3.1 Baujahr: 1987
 3.2 Motor: 1.6
 3.3 Leistung: 105 kW
 3.4 Hubraum: 1.6 l
 3.5 Zylinder: 4
 3.6 Ventile: 16
 3.7 Getriebe: 5-Gang
 3.8 Achsen: 4x2
 3.9 Farbe: Silber
 3.10 Kennzeichen: M-12345

4. Fahrzeugbeschreibung
 4.1 Bauart: Limousine
 4.2 Karosserie: 3-Tür
 4.3 Motor: 1.6 l, 105 kW
 4.4 Getriebe: 5-Gang
 4.5 Achsen: 4x2
 4.6 Farbe: Silber
 4.7 Kennzeichen: M-12345

5. Fahrzeugzustand
 5.1 Baujahr: 1987
 5.2 Motor: 1.6
 5.3 Leistung: 105 kW
 5.4 Hubraum: 1.6 l
 5.5 Zylinder: 4
 5.6 Ventile: 16
 5.7 Getriebe: 5-Gang
 5.8 Achsen: 4x2
 5.9 Farbe: Silber
 5.10 Kennzeichen: M-12345

6. Fahrzeugbeschreibung
 6.1 Bauart: Limousine
 6.2 Karosserie: 3-Tür
 6.3 Motor: 1.6 l, 105 kW
 6.4 Getriebe: 5-Gang
 6.5 Achsen: 4x2
 6.6 Farbe: Silber
 6.7 Kennzeichen: M-12345

7. Fahrzeugzustand
 7.1 Baujahr: 1987
 7.2 Motor: 1.6
 7.3 Leistung: 105 kW
 7.4 Hubraum: 1.6 l
 7.5 Zylinder: 4
 7.6 Ventile: 16
 7.7 Getriebe: 5-Gang
 7.8 Achsen: 4x2
 7.9 Farbe: Silber
 7.10 Kennzeichen: M-12345

8. Fahrzeugbeschreibung
 8.1 Bauart: Limousine
 8.2 Karosserie: 3-Tür
 8.3 Motor: 1.6 l, 105 kW
 8.4 Getriebe: 5-Gang
 8.5 Achsen: 4x2
 8.6 Farbe: Silber
 8.7 Kennzeichen: M-12345

9. Fahrzeugzustand
 9.1 Baujahr: 1987
 9.2 Motor: 1.6
 9.3 Leistung: 105 kW
 9.4 Hubraum: 1.6 l
 9.5 Zylinder: 4
 9.6 Ventile: 16
 9.7 Getriebe: 5-Gang
 9.8 Achsen: 4x2
 9.9 Farbe: Silber
 9.10 Kennzeichen: M-12345

10. Fahrzeugbeschreibung
 10.1 Bauart: Limousine
 10.2 Karosserie: 3-Tür
 10.3 Motor: 1.6 l, 105 kW
 10.4 Getriebe: 5-Gang
 10.5 Achsen: 4x2
 10.6 Farbe: Silber
 10.7 Kennzeichen: M-12345

11. Fahrzeugzustand
 11.1 Baujahr: 1987
 11.2 Motor: 1.6
 11.3 Leistung: 105 kW
 11.4 Hubraum: 1.6 l
 11.5 Zylinder: 4
 11.6 Ventile: 16
 11.7 Getriebe: 5-Gang
 11.8 Achsen: 4x2
 11.9 Farbe: Silber
 11.10 Kennzeichen: M-12345

12. Fahrzeugbeschreibung
 12.1 Bauart: Limousine
 12.2 Karosserie: 3-Tür
 12.3 Motor: 1.6 l, 105 kW
 12.4 Getriebe: 5-Gang
 12.5 Achsen: 4x2
 12.6 Farbe: Silber
 12.7 Kennzeichen: M-12345

13. Fahrzeugzustand
 13.1 Baujahr: 1987
 13.2 Motor: 1.6
 13.3 Leistung: 105 kW
 13.4 Hubraum: 1.6 l
 13.5 Zylinder: 4
 13.6 Ventile: 16
 13.7 Getriebe: 5-Gang
 13.8 Achsen: 4x2
 13.9 Farbe: Silber
 13.10 Kennzeichen: M-12345

14. Fahrzeugbeschreibung
 14.1 Bauart: Limousine
 14.2 Karosserie: 3-Tür
 14.3 Motor: 1.6 l, 105 kW
 14.4 Getriebe: 5-Gang
 14.5 Achsen: 4x2
 14.6 Farbe: Silber
 14.7 Kennzeichen: M-12345

15. Fahrzeugzustand
 15.1 Baujahr: 1987
 15.2 Motor: 1.6
 15.3 Leistung: 105 kW
 15.4 Hubraum: 1.6 l
 15.5 Zylinder: 4
 15.6 Ventile: 16
 15.7 Getriebe: 5-Gang
 15.8 Achsen: 4x2
 15.9 Farbe: Silber
 15.10 Kennzeichen: M-12345

16. Fahrzeugbeschreibung
 16.1 Bauart: Limousine
 16.2 Karosserie: 3-Tür
 16.3 Motor: 1.6 l, 105 kW
 16.4 Getriebe: 5-Gang
 16.5 Achsen: 4x2
 16.6 Farbe: Silber
 16.7 Kennzeichen: M-12345

17. Fahrzeugzustand
 17.1 Baujahr: 1987
 17.2 Motor: 1.6
 17.3 Leistung: 105 kW
 17.4 Hubraum: 1.6 l
 17.5 Zylinder: 4
 17.6 Ventile: 16
 17.7 Getriebe: 5-Gang
 17.8 Achsen: 4x2
 17.9 Farbe: Silber
 17.10 Kennzeichen: M-12345

18. Fahrzeugbeschreibung
 18.1 Bauart: Limousine
 18.2 Karosserie: 3-Tür
 18.3 Motor: 1.6 l, 105 kW
 18.4 Getriebe: 5-Gang
 18.5 Achsen: 4x2
 18.6 Farbe: Silber
 18.7 Kennzeichen: M-12345

19. Fahrzeugzustand
 19.1 Baujahr: 1987
 19.2 Motor: 1.6
 19.3 Leistung: 105 kW
 19.4 Hubraum: 1.6 l
 19.5 Zylinder: 4
 19.6 Ventile: 16
 19.7 Getriebe: 5-Gang
 19.8 Achsen: 4x2
 19.9 Farbe: Silber
 19.10 Kennzeichen: M-12345

20. Fahrzeugbeschreibung
 20.1 Bauart: Limousine
 20.2 Karosserie: 3-Tür
 20.3 Motor: 1.6 l, 105 kW
 20.4 Getriebe: 5-Gang
 20.5 Achsen: 4x2
 20.6 Farbe: Silber
 20.7 Kennzeichen: M-12345

21. Fahrzeugzustand
 21.1 Baujahr: 1987
 21.2 Motor: 1.6
 21.3 Leistung: 105 kW
 21.4 Hubraum: 1.6 l
 21.5 Zylinder: 4
 21.6 Ventile: 16
 21.7 Getriebe: 5-Gang
 21.8 Achsen: 4x2
 21.9 Farbe: Silber
 21.10 Kennzeichen: M-12345

22. Fahrzeugbeschreibung
 22.1 Bauart: Limousine
 22.2 Karosserie: 3-Tür
 22.3 Motor: 1.6 l, 105 kW
 22.4 Getriebe: 5-Gang
 22.5 Achsen: 4x2
 22.6 Farbe: Silber
 22.7 Kennzeichen: M-12345

23. Fahrzeugzustand
 23.1 Baujahr: 1987
 23.2 Motor: 1.6
 23.3 Leistung: 105 kW
 23.4 Hubraum: 1.6 l
 23.5 Zylinder: 4
 23.6 Ventile: 16
 23.7 Getriebe: 5-Gang
 23.8 Achsen: 4x2
 23.9 Farbe: Silber
 23.10 Kennzeichen: M-12345

24. Fahrzeugbeschreibung
 24.1 Bauart: Limousine
 24.2 Karosserie: 3-Tür
 24.3 Motor: 1.6 l, 105 kW
 24.4 Getriebe: 5-Gang
 24.5 Achsen: 4x2
 24.6 Farbe: Silber
 24.7 Kennzeichen: M-12345

25. Fahrzeugzustand
 25.1 Baujahr: 1987
 25.2 Motor: 1.6
 25.3 Leistung: 105 kW
 25.4 Hubraum: 1.6 l
 25.5 Zylinder: 4
 25.6 Ventile: 16
 25.7 Getriebe: 5-Gang
 25.8 Achsen: 4x2
 25.9 Farbe: Silber
 25.10 Kennzeichen

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)