



Seat Ibiza Color Edition

EZ 01/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 198.666km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Color Edition [DE - LimS3 1.4 16V EU4, Color Edition, 2009 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ6JZAR074777	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 198.666km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 188.808km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2010	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Fahrzeug teils Foliert. Fußmatten fehlen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außentemperaturanzeige
- Color Edition
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrand
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Individuallackierung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitz geteilt |
| • Seitenairbag | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sportsitze vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger lackiert | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiobedienung am Lenkrad |



Sonderausstattung


- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • Einstiegshilfe Easy-Entry | • Mittelarmlehne vorn |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











04.01.2010	7593	ADMM000213	2	01	263	5000	177
M1	AF		4034			1693	
VSSZZZ6JZAR074777	9		1428			1075	
SEAT					50		
BJ			142		1501		1501
SCNBXWX0			855		760		
SGFM52T08820GG			855		760		
			84		3750		73
TRIZA			1000		530		
SEAT (E)			175/70		R14 84T		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.			175/70		R14 84T		
Mehrzweckfahrzeug							
70/220/EEC*2005/76B/ EC			ORANGE				
EURO 4			e9*2001/116*0067*11				
Benzin			28.07.2009		KI		D8413655
0001	0462	1390					
0.1:1200 bis 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2501kg*							

Technical specifications and inspection details for a vehicle. The form includes fields for vehicle identification, engine details, and inspection results. The text is partially obscured by redaction marks.

EU - Certificate of Conformity. This document certifies that the vehicle meets the requirements of the EU type-approval system. It includes fields for the manufacturer, vehicle identification, and inspection details. The text is partially obscured by redaction marks.

Technical specifications and inspection details for a vehicle. The form includes fields for vehicle identification, engine details, and inspection results. The text is partially obscured by redaction marks.

Inspektionsnachweise. This document provides a detailed record of the inspection process, including the date, time, and location of the inspection. It includes fields for the inspector, vehicle details, and inspection results. The text is partially obscured by redaction marks.

Inspektionsnachweise

Inspektionsnachweise

Datum: 23.07.23

Arbeiten ausgeführt:

Inspektions-Service

Prüfung	Ja	Nein
Praktische Arbeiten zum Inspektions-Service	☒	☐
Seiten	☐	☐
Brandschutz-Schein	☐	☐
Zulassungsbescheinigung	☒	☐
Luftdruckprüfung	☐	☐
Wasserstandsprüfung	☐	☒

Wir empfehlen Ihnen, bei Auslieferung mit jeder Art von Schaden, die Ihnen
Folgende eine SEAT-Vertragserweiterung anzubieten. Wenn das Fahrzeug
Allgemeine Service-Programme bei den SEAT-Vertragserweiterungen angeboten
wird, besteht das aus dem Wert (V) des Fahrzeuges.

Nächster fälliger Service

Datum: 11. August

Art: 11. August

11. August



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)