



## Skoda Fabia Joy

EZ 05/2016 | Kleinwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 221.823km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                           |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Skoda                                  | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Fabia Joy [DE - LimS5 1.4 TDI EU6, Joy Green tec, 2015 - 2017] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                              | FIN<br>TMBEJ6NJ3GZ178885                                                                  | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>221.823km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>05/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                          | Leistung<br>90 PS (66 KW)                                              | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                         | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.422 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                    | Letzter Service<br>209.632km                                           | Letzter Service am<br>11/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>5                                                                                | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>05/2016                                        | Farbe<br>Blau                                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                             | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                           | CO2-Emissionen<br>99g/km (NEFZ)                                        | Kraftstoffverbrauch<br>3.8l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(6 mm)

Kerben,  
Kratzer



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Kerben,  
Kratzer

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 140                                                                                     | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 130                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 130                      |
| Türe hinten links       | 210  | Türe hinten rechts       | 130                      |
| Seitenteil hinten links | 270  | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 130                                                                                     | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 140                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig in 900km

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergieerückgewinnung
- Brillenfach
- CargoFlex-System
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Halterung Multimedia-Geräte
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Chrom Highgloss
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig

- |                                                              |                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Klimaautomatik                                             | • Kopf-Airbag-System                                |
| • Kopfstützen hinten                                         | • Kopfstützen hinten (3-fach)                       |
| • Kopfstützen vorn                                           | • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion    |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)         | • Leseleuchte                                       |
| • Motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI DPF                             | • Multifunktionsanzeige                             |
| • Nebelscheinwerfer                                          | • Radioempfang digital (DAB)                        |
| • Radiovorbereitung                                          | • Raucher-Paket                                     |
| • Reifen-Reparaturkit                                        | • Reifendruck-Kontrollsystem                        |
| • Rußpartikelfilter                                          | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3                     |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                        | • Seitenairbag vorn                                 |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Servolenkung                                      |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                           | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                 |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Grau                | • Sitzheizung vorn                                  |
| • Sonnenblende links mit Spiegel                             | • Sonnenblende rechts mit Spiegel                   |
| • Start/Stop-Anlage                                          | • Tagfahrlicht LED                                  |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                                 | • Verglasung getönt                                 |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite    | • Wegfahrsperre                                     |
| • Wärmeschutzverglasung                                      | • Zentralverriegelung                               |
| • Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole              | • Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER) |
| • Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth                     | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                      |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung                      | • Original Fahrzeug Farbe: MODRA RACE/RACE BLUE     |



## Sonderausstattung

- |                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| • Licht- und Sicht-Paket                     | • Metallic-Lackierung                                                         |
| • Mittelarmlehne vorn                        | • Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                                         |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar                 | • Scheibenwischer mit Regensensor                                             |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik          | • Einparkhilfe vorn und hinten                                                |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos





























# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)





Rad (Kerben, Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)





Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)




Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)