



Volkswagen Golf Trendline BMT/Start-Stopp

EZ 08/2019 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 105.471km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline BMT/Start-Stopp [DE - LimS5 1.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Trendline OPF, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZKW608017	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 105.471km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 111g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	1320 
Motorhaube	135	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Luftfiltergehäuse lose ; Ölverlust: am Ventildeckel;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Stoßfänger vorn, gebrochen / gerissen, erneuern, Ausrüstung, Verbandkasten, abgelaufen, erneuern, Motor, Luftfiltergehäuse, lose - , instandsetzen, Instrumententafel, Handschuhfachdeckel, lose - , instandsetzen, Instrumententafel, verkratzt / verschürft, erneuern, Verglasung, Frontscheibe mit Regensensor, Steinschlag, instandsetzen, Tür hinten rechts, Luftdüse, ohne Funktion, erneuern, Tür vorn links, Tür, Delle(n), sanft instandsetzen, Tür hinten rechts, Tür, Lackmangel, auslegen / polieren, Sonstiges, Fahrzeug, - - , aufbereiten, Fahrzeugdach, Dachholm rechts, nicht fachgerecht instandgesetzt, lackieren, Seitenwand rechts, Seitenwand, nicht fachgerecht instandgesetzt, lackieren, Tür vorn rechts, Tür, nicht fachgerecht instandgesetzt, lackieren, Rad/Reifen, Reifensatz komplett, fällig, erneuern, Sonstiges, Inspektion/Wartung, kein Nachweis, durchführen, Stoßfänger hinten, Kratzer, auslegen / polieren, Unfall, Front

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar

• Getriebe 6-Gang	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Spotpoint	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn	• Leuchtweitenregelung
• Modellpflege	• Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Parkbremse elektrisch	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Stabilisator vorn
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Lautsprecher (8)
• Lenkrad (Leder)	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Metallic-Lackierung	• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
• Antennen-Diversity	• Audiosystem: CD-Player
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	• Fahrassistenten-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Bordwerkzeug und Wagenheber	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1	Angabe der Artweise / Klasse				
2	Angabe der Artweise / Klasse				
3	Lage der Artweise / Klasse				
4	Nummer (Preis)	2500			
5	Artweise (Preis)	2500			
6	Lage (Preis)	4200			
7	Preis (Preis)	1700			
8	Preis (Preis)	1400			
9	Preis (Preis)	1200			
10	Preis (Preis)	1200			
11	Preis (Preis)	1200			
12	Preis (Preis)	1200			
13	Preis (Preis)	1200			
14	Preis (Preis)	1200			
15	Preis (Preis)	1200			
16	Preis (Preis)	1200			
17	Preis (Preis)	1200			
18	Preis (Preis)	1200			
19	Preis (Preis)	1200			
20	Preis (Preis)	1200			
21	Preis (Preis)	1200			
22	Preis (Preis)	1200			
23	Preis (Preis)	1200			
24	Preis (Preis)	1200			
25	Preis (Preis)	1200			
26	Preis (Preis)	1200			
27	Preis (Preis)	1200			
28	Preis (Preis)	1200			
29	Preis (Preis)	1200			
30	Preis (Preis)	1200			
31	Preis (Preis)	1200			
32	Preis (Preis)	1200			
33	Preis (Preis)	1200			
34	Preis (Preis)	1200			
35	Preis (Preis)	1200			
36	Preis (Preis)	1200			
37	Preis (Preis)	1200			
38	Preis (Preis)	1200			
39	Preis (Preis)	1200			
40	Preis (Preis)	1200			
41	Preis (Preis)	1200			
42	Preis (Preis)	1200			
43	Preis (Preis)	1200			
44	Preis (Preis)	1200			
45	Preis (Preis)	1200			
46	Preis (Preis)	1200			
47	Preis (Preis)	1200			
48	Preis (Preis)	1200			
49	Preis (Preis)	1200			
50	Preis (Preis)	1200			
51	Preis (Preis)	1200			
52	Preis (Preis)	1200			
53	Preis (Preis)	1200			
54	Preis (Preis)	1200			
55	Preis (Preis)	1200			
56	Preis (Preis)	1200			
57	Preis (Preis)	1200			
58	Preis (Preis)	1200			
59	Preis (Preis)	1200			
60	Preis (Preis)	1200			
61	Preis (Preis)	1200			
62	Preis (Preis)	1200			
63	Preis (Preis)	1200			
64	Preis (Preis)	1200			
65	Preis (Preis)	1200			
66	Preis (Preis)	1200			
67	Preis (Preis)	1200			
68	Preis (Preis)	1200			
69	Preis (Preis)	1200			
70	Preis (Preis)	1200			
71	Preis (Preis)	1200			
72	Preis (Preis)	1200			
73	Preis (Preis)	1200			
74	Preis (Preis)	1200			
75	Preis (Preis)	1200			
76	Preis (Preis)	1200			
77	Preis (Preis)	1200			
78	Preis (Preis)	1200			
79	Preis (Preis)	1200			
80	Preis (Preis)	1200			
81	Preis (Preis)	1200			
82	Preis (Preis)	1200			
83	Preis (Preis)	1200			
84	Preis (Preis)	1200			
85	Preis (Preis)	1200			
86	Preis (Preis)	1200			
87	Preis (Preis)	1200			
88	Preis (Preis)	1200			
89	Preis (Preis)	1200			
90	Preis (Preis)	1200			
91	Preis (Preis)	1200			
92	Preis (Preis)	1200			
93	Preis (Preis)	1200			
94	Preis (Preis)	1200			
95	Preis (Preis)	1200			
96	Preis (Preis)	1200			
97	Preis (Preis)	1200			
98	Preis (Preis)	1200			
99	Preis (Preis)	1200			
100	Preis (Preis)	1200			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)