



Volvo XC60 Plus Dark AWD

EZ 02/2025 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 43.658km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 81***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC60 Plus Dark AWD [DE - SUV5 B5 (Benzin) AWD EU6d, Plus Dark Mild-Hybrid, (Facelift) 2022 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1UZM1V4S1123915	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 43.658km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 250 PS (184 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2025	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 177g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	105	Heckklappe	-
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bordcomputer
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Intelligent Speed Assist (ISA)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fensterzierleisten schwarz glänzend
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckspoiler
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenkradheizung
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Volvo ON CALL
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Ready to Drive Notification
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless Drive
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kraftstofftank: 71 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo)
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: ONYX BLACK
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2865 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Taschenhaken im Gepäckraum
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Winter-Paket



Sonderausstattung

• Allwetter-/ Ganzjahresreifen	• Business-Paket
• Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance	• Fahrassistenz-Paket: Driver Awareness
• Fahrassistenz-System: Emergency Stop Assist	• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
• Fahrassistenz-System: Pilot Assist	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)	• Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
• Frontscheibe heizbar	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung
• Infotainment-System: Android (DAB+) mit Premium Sound (Harman-Kardon)	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Nebelscheinwerfer LED
• Rückfahrkamera mit 360° Surround View	• Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	• Seitenwangen elektr. verstellbar Sitze vorn
• Service-System: Google Services	• Sportsitze Teilleder / Mesh-Textil


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)