CarOnSale

BMW xDrive 20 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2014	198.836km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d [DE - SUV5 20d EU5, xDrive, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAVP91070VV47318	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 198.836km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 168.785km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 2 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 2 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2760 mm
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audio-Navigationssystem Business
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstattungs-Paket: X-Line
- Dachreling
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Carve
- Multifunktion für Lenkrad
- Heckleuchten LED
- Dachreling schwarz
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Licht- und Regensensor
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sprachbediensystem
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Ambiente-Beleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale









24.0°
AUTO
23.0°
MAX A/C
AUTO
ALL
A/C


13:05
NDR 90,3


ECO PRO
OFF
OFF


















25.11.14 0005 BHC000503 2 02 135/4000 213
M1 RC 4477 1798
WBAVP91070VV47318 9 1545 1660
BMW - 80 -
X1 143 2145 2145
VP91 1010 1165 -
5A0500V0 1010 1165 -
- 77 3000 71
X1 xDrive20d 2000 750 5 -
BAYER.MOT.WERKE-BMW 225/50 R17 94V
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/50 R17 94V
Kombilimousine -
715/2007*630/2012J SCHWARZ 9/-
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I a1*2007/46*0275*11
Diesel 12.05.14 K FE438515
0002 35JO 1995
F.1/F.2: 2225 b.Anhangebetrieb*7.2/8.2: 1280 b.Anhange
betrieb*WW.AHK lt.EGTG*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul. *



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)