



## Toyota Verso Comfort

EZ 08/2014 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 101.436km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                        |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Toyota                                 | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Verso Comfort [DE - Van5 1.6 EU5, Comfort 5-Sitzer, (Facelift) 2014 - 2015] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>NMTDE26R70R036347                                                                               | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>101.436km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                       | Leistung<br>132 PS (97 KW)                | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                      | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                          |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                 | Letzter Service<br>-                      | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                           | Sitze<br>5                                                                                             | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>08/2014                                        | Farbe<br>Blau                                                                                          | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                        | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                        | CO2-Emissionen<br>154g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>6.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(3 mm)



(5 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                   |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 100                      | Beifahrertür             | 105                                                                                        |
| Kotflügel vorne links   | 100                      | Kotflügel vorne rechts   | 110                                                                                        |
| Türe hinten links       | 100                      | Türe hinten rechts       | 100                                                                                        |
| Seitenteil hinten links | 105                      | Seitenteil hinten rechts | 1700  |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | 110                                                                                        |
| Dach                    | 85                       |                          |                                                                                            |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite

- |                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| • Kopf-Airbag-System                                   | • Kopf-Airbag-System 3.Sitzreihe         |
| • Lenkrad (Leder)                                      | • Lenkrad mit Schaltwippen               |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar                      | • Leseleuchte                            |
| • Leseleuchten im Fond                                 | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach       |
| • Modellpflege                                         | • Motor 1,6 Ltr. - 97 kW 16V KAT         |
| • Multifunktionsanzeige                                | • Nebelscheinwerfer                      |
| • Original Fahrzeug Farbe: DARK STEEL                  | • Reifen-Reparaturkit                    |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                           | • Rückfahrkamera                         |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5                  | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder           |
| • Seitenairbag                                         | • Seitenscheiben hinten abgedunkelt      |
| • Servolenkung                                         | • Sitz vorn links höhenverstellbar       |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                    | • Sitzausstattung: 5-Sitzer              |
| • Sitzheizung vorn                                     | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Tagfahrlicht                                         | • Türgriffe außen Wagenfarbe             |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Wegfahrsperre                          |
| • Wärmeschutzverglasung getönt                         | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung  |
| • Zierleisten Kühlergrill (Chrom)                      |                                          |



## Sonderausstattung

---

- |                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| • Mica-Lackierung | • Navigationssystem (Touch & Go) |
|-------------------|----------------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











|                                        |      |          |               |        |            |        |
|----------------------------------------|------|----------|---------------|--------|------------|--------|
| 14.08.2014                             | 5012 | AKM00026 | 02            | 01     | 0097/86406 | 1185   |
| M1                                     | AC   |          | 84400         | -      | 1799       | -      |
| NMTDR26R70R016317                      | 1    |          | 1620          | 1670   | 002503     | 801606 |
| TOYOTA                                 |      |          | -             | 00059  | -          | -      |
| AR2                                    |      |          | 0154          | 002125 | 002125     |        |
| ZGR20(WC)                              |      |          | 01220         | 01180  | -          | -      |
| ZGR20L-GMFEPM131                       |      |          | 01220         | 01180  | -          | -      |
| TOYOTA VERSO                           |      |          | 075           | 03750  | 073        | -      |
| TOYOTA EUROPE (B)                      |      |          | 01300         | 0450   | 005        | -      |
| Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.                |      |          | 205/60R16 92V |        |            |        |
| Kombilimousine                         |      |          | 205/60R16 92V |        |            |        |
| 715/2007*195/2013J                     |      |          | -             |        |            |        |
| EURO5/J3/PI/CI/ N. N1 I                |      |          | -             |        |            |        |
| Benzin                                 |      |          | -             |        |            |        |
| 0001                                   | 3530 | 01598    | -             |        |            |        |
| DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.08.2014* |      |          | -             |        |            |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Check durchgeführt</b><br>Kilometerstand: 54400<br>Datum: 03.08.2014<br><b>TOYOTA</b><br>715/2007*195/2013J<br>EURO5/J3/PI/CI/ N. N1 I<br>Benzin                                                                                                        | <b>Check durchgeführt</b><br>Kilometerstand: 54400<br>Datum: 03.08.2014<br><b>TOYOTA</b><br>715/2007*195/2013J<br>EURO5/J3/PI/CI/ N. N1 I<br>Benzin                                       | <b>Check durchgeführt</b><br>Kilometerstand:<br>Datum:<br><input type="checkbox"/> Fitnesscheck<br><input type="checkbox"/> Motoröl und Ölfilter<br><input type="checkbox"/> Servicecheck | <b>Check durchgeführt</b><br>Kilometerstand:<br>Datum:<br><input type="checkbox"/> Fitnesscheck<br><input type="checkbox"/> Motoröl und Ölfilter<br><input type="checkbox"/> Servicecheck |
| <b>Check durchgeführt</b><br>Kilometerstand: 79.02.2014<br>Datum: 03.08.2014<br>Günter Casfeld<br>PKW und LKW-Reparaturen e.K.<br>Kottbusstraße 36 • 10249 Berlin<br>Tel: 030 53 15 15 15 • Fax: 030 53 15 15 15<br>www.guenter-casfeld.de<br>Servicecheck | <b>Check durchgeführt</b><br>Kilometerstand:<br>Datum:<br><input type="checkbox"/> Fitnesscheck<br><input type="checkbox"/> Motoröl und Ölfilter<br><input type="checkbox"/> Servicecheck | <b>Check durchgeführt</b><br>Kilometerstand:<br>Datum:<br><input type="checkbox"/> Fitnesscheck<br><input type="checkbox"/> Motoröl und Ölfilter<br><input type="checkbox"/> Servicecheck | <b>Check durchgeführt</b><br>Kilometerstand:<br>Datum:<br><input type="checkbox"/> Fitnesscheck<br><input type="checkbox"/> Motoröl und Ölfilter<br><input type="checkbox"/> Servicecheck |
| <b>Check durchgeführt</b><br>Kilometerstand:<br>Datum:<br><input type="checkbox"/> Fitnesscheck<br><input type="checkbox"/> Motoröl und Ölfilter<br><input type="checkbox"/> Servicecheck                                                                  | <b>Check durchgeführt</b><br>Kilometerstand:<br>Datum:<br><input type="checkbox"/> Fitnesscheck<br><input type="checkbox"/> Motoröl und Ölfilter<br><input type="checkbox"/> Servicecheck | <b>Check durchgeführt</b><br>Kilometerstand:<br>Datum:<br><input type="checkbox"/> Fitnesscheck<br><input type="checkbox"/> Motoröl und Ölfilter<br><input type="checkbox"/> Servicecheck | <b>Check durchgeführt</b><br>Kilometerstand:<br>Datum:<br><input type="checkbox"/> Fitnesscheck<br><input type="checkbox"/> Motoröl und Ölfilter<br><input type="checkbox"/> Servicecheck |



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)