



Mercedes-Benz E 250 BlueTec

EZ 10/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 192.189km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 250 BlueTec [DE - Kb5 E 250 CDI EU6, BlueTEC Avantgarde, (Facelift) 2014 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2122041B290689	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.189km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 189.598km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Ungleichmäßig abgefahren	Ungleichmäßig abgefahren	Rost	Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	390 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
- Niveauregulierung

• PRE-SAFE-System	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reiserechner	• Rußpartikelfilter
• Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Regensensor	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Dachreling
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
• Ambiente-Beleuchtung	• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
• Abgasanlage 2-flutig	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ	



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Business	• Fahrassistenz-Paket
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Infotainment-System: Remote Online	• Metallic-Lackierung
• Rückfahrkamera	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sonnenschutz-Paket	• Spiegel-Paket
• Sport-Paket (AMG / AMG-Line)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Audio-Navigationssystem: COMAND Online	• Komfort-Klimaautomatik (Thermotronic 3-Zonen)
• Sitzheizung vorn	• Kraftstofftank: vergrößert
• Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent	• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus
• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• AMG-Optic-/Styling-Paket 1	• Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)
• Verkleidung / Seitenschweller (AMG)	• Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
• Edelstahlpedale Sportdesign	• Innenhimmel Stoff
• Sportsitze vorn	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)




Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)