



Mercedes-Benz C 220 d

EZ 09/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 180.450km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 220 d		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052141F945861	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.450km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 194 PS (143 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 177.895km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2019	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(5 mm)
Kerben

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	40 	Beifahrertür	60
Kotflügel vorne links	50	Kotflügel vorne rechts	60
Türe hinten links	50	Türe hinten rechts	40 
Seitenteil hinten links	110 	Seitenteil hinten rechts	110 
Motorhaube	60	Heckklappe	50
Dach	50		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Modellpflege mit Code
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)

- | | |
|---|--|
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) | • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • KeyFree-Startsystem |
| • Keyless Go Startanlage | • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Start/Stop-Anlage |
| • Tempomat | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht | • Tagfahrlicht LED |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Getriebe Automatik - (9-Stufen) | • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Avantgarde Interieur |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic | • Fußmatten Velours |
| • Getränkehalter vorn | • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz / Aluminium |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Innenhimmel Stoff |
| • Innenraumlicht-Paket | • Kartentasche an Vordersitze |
| • Konnektivität-Paket | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Spiegel-Paket |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Metallic-Lackierung |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Media-Display | • Navigationssystem: SD-Karten-Navigation |
| • Service-System: Erweiterte Navigationsdienste | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)