



Skoda Octavia Style

EZ 06/2018 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 85.870km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 09***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Style [DE - Kb5 1.5 TSI ACT EU6, Style, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJR9NE0J0342827	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 85.870km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 81.000km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Gebruchsspuren, Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Infotainment-Paket Bolero
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten

• Kopfstützen vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Maxi-DOT Display
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole	• Modellpflege
• Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multi-Communication-System SmartGate	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Tagfahrlicht LED	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung	• Radioempfang digital (DAB)
• Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)	• Sprachsteuerung für Infotainment-System
• Phonebox	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Original Fahrzeug Farbe: HNEDA MAPLE/MAPLE BROWN	



Sonderausstattung

• Aschenbecher vorn und hinten	• Chromzierleisten an Seitenfenstern
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz	• Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) inkl. Fahrprofilwahl (Drive Mode Selector)
• Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)
• Frontscheibe heizbar	• Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Laderaumboden variabel	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Metallic-Lackierung	• Panorama-Schiebedach elektrisch
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder


- | | |
|---|---|
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitzheizung hinten |
| • Sound-System Canton | • Zusatzheizung (Standheizung) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Rückfahrkamera |
| • Seitenairbag hinten | • Tagfahrlicht LED |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole |
- Steckdose 230V

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)