



Ford Kuga Trend

EZ 10/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 55.332km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Trend [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6, Trend 4x2 Start/Stopp OPF, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0AXXWPMACP28559	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 55.332km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 51.197km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill silber
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leuchtweitenregelung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole mit Armlehne

- | | |
|--|--|
| • Modellpflege | • Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBoost KAT |
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) | • Nebelscheinwerfer |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Radstand 2690 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schaltpunktanzeige |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Unterfahrschutz |
| • Unterfahrschutz hinten | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |
| • 6 Lautsprecher | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Seitenairbag vorn |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn | • Kopf-Schulter-Airbag hinten |
| • Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) | • Design-Paket 2 |
| • Fußmatten Teppich | • Lackierung Iridium Schwarz Mica |
| • Winter-Paket | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) |
| • Dachreling (Aluminium) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Frontscheibe heizbar |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Teil I	02.10.18	8566	BMQ000261	2	01	88	5000	180
M1	AF			4524-4629		1838-1856		
WFOAXXWPMAP28559	7			1677-1760		1630-1741		
FORD					100			
DM2				189	2100	2100		
BNNCLAX				1125	1075			
STNRLZ6ABWIC				1125	1075			
				75	3750	58		
Kuga				1800	750	5		
FORD (D)				235/55 R17 99V				
Pz.Z.Pers.bef.b. 8 Spl.				235/55 R17 99V				
Mehrzweckfahrzeug								
715/2007*2017/1347AG								
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N				e13*2001/116*0109*48				
Benzin				25.07.18		FD437382		
0001	36AG	1498						
F.1/F.2: +100 kg b. Anhängerbetrieb								

Nachweise - Abfertigung, Inspektion und Service	
DIK REMER 10000000000000000000 10000000000000000000 10000000000000000000	1. A. P. K. K.
2. A. P. K. K.	3. A. P. K. K.
4. A. P. K. K.	5. A. P. K. K.
6. A. P. K. K.	7. A. P. K. K.
8. A. P. K. K.	9. A. P. K. K.
10. A. P. K. K.	11. A. P. K. K.
12. A. P. K. K.	13. A. P. K. K.
14. A. P. K. K.	15. A. P. K. K.
16. A. P. K. K.	17. A. P. K. K.
18. A. P. K. K.	19. A. P. K. K.
20. A. P. K. K.	21. A. P. K. K.
22. A. P. K. K.	23. A. P. K. K.
24. A. P. K. K.	25. A. P. K. K.
26. A. P. K. K.	27. A. P. K. K.
28. A. P. K. K.	29. A. P. K. K.
30. A. P. K. K.	31. A. P. K. K.
32. A. P. K. K.	33. A. P. K. K.
34. A. P. K. K.	35. A. P. K. K.
36. A. P. K. K.	37. A. P. K. K.
38. A. P. K. K.	39. A. P. K. K.
40. A. P. K. K.	41. A. P. K. K.
42. A. P. K. K.	43. A. P. K. K.
44. A. P. K. K.	45. A. P. K. K.
46. A. P. K. K.	47. A. P. K. K.
48. A. P. K. K.	49. A. P. K. K.
50. A. P. K. K.	51. A. P. K. K.
52. A. P. K. K.	53. A. P. K. K.
54. A. P. K. K.	55. A. P. K. K.
56. A. P. K. K.	57. A. P. K. K.
58. A. P. K. K.	59. A. P. K. K.
60. A. P. K. K.	61. A. P. K. K.
62. A. P. K. K.	63. A. P. K. K.
64. A. P. K. K.	65. A. P. K. K.
66. A. P. K. K.	67. A. P. K. K.
68. A. P. K. K.	69. A. P. K. K.
70. A. P. K. K.	71. A. P. K. K.
72. A. P. K. K.	73. A. P. K. K.
74. A. P. K. K.	75. A. P. K. K.
76. A. P. K. K.	77. A. P. K. K.
78. A. P. K. K.	79. A. P. K. K.
80. A. P. K. K.	81. A. P. K. K.
82. A. P. K. K.	83. A. P. K. K.
84. A. P. K. K.	85. A. P. K. K.
86. A. P. K. K.	87. A. P. K. K.
88. A. P. K. K.	89. A. P. K. K.
90. A. P. K. K.	91. A. P. K. K.
92. A. P. K. K.	93. A. P. K. K.
94. A. P. K. K.	95. A. P. K. K.
96. A. P. K. K.	97. A. P. K. K.
98. A. P. K. K.	99. A. P. K. K.
100. A. P. K. K.	101. A. P. K. K.
102. A. P. K. K.	103. A. P. K. K.
104. A. P. K. K.	105. A. P. K. K.
106. A. P. K. K.	107. A. P. K. K.
108. A. P. K. K.	109. A. P. K. K.
110. A. P. K. K.	111. A. P. K. K.
112. A. P. K. K.	113. A. P. K. K.
114. A. P. K. K.	115. A. P. K. K.
116. A. P. K. K.	117. A. P. K. K.
118. A. P. K. K.	119. A. P. K. K.
120. A. P. K. K.	121. A. P. K. K.
122. A. P. K. K.	123. A. P. K. K.
124. A. P. K. K.	125. A. P. K. K.
126. A. P. K. K.	127. A. P. K. K.
128. A. P. K. K.	129. A. P. K. K.
130. A. P. K. K.	131. A. P. K. K.
132. A. P. K. K.	133. A. P. K. K.
134. A. P. K. K.	135. A. P. K. K.
136. A. P. K. K.	137. A. P. K. K.
138. A. P. K. K.	139. A. P. K. K.
140. A. P. K. K.	141. A. P. K. K.
142. A. P. K. K.	143. A. P. K. K.
144. A. P. K. K.	145. A. P. K. K.
146. A. P. K. K.	147. A. P. K. K.
148. A. P. K. K.	149. A. P. K. K.
150. A. P. K. K.	151. A. P. K. K.
152. A. P. K. K.	153. A. P. K. K.
154. A. P. K. K.	155. A. P. K. K.
156. A. P. K. K.	157. A. P. K. K.
158. A. P. K. K.	159. A. P. K. K.
160. A. P. K. K.	161. A. P. K. K.
162. A. P. K. K.	163. A. P. K. K.
164. A. P. K. K.	165. A. P. K. K.
166. A. P. K. K.	167. A. P. K. K.
168. A. P. K. K.	169. A. P. K. K.
170. A. P. K. K.	171. A. P. K. K.
172. A. P. K. K.	173. A. P. K. K.
174. A. P. K. K.	175. A. P. K. K.
176. A. P. K. K.	177. A. P. K. K.
178. A. P. K. K.	179. A. P. K. K.
180. A. P. K. K.	181. A. P. K. K.
182. A. P. K. K.	183. A. P. K. K.
184. A. P. K. K.	185. A. P. K. K.
186. A. P. K. K.	187. A. P. K. K.
188. A. P. K. K.	189. A. P. K. K.
190. A. P. K. K.	191. A. P. K. K.
192. A. P. K. K.	193. A. P. K. K.
194. A. P. K. K.	195. A. P. K. K.
196. A. P. K. K.	197. A. P. K. K.
198. A. P. K. K.	199. A. P. K. K.
200. A. P. K. K.	201. A. P. K. K.
202. A. P. K. K.	203. A. P. K. K.
204. A. P. K. K.	205. A. P. K. K.
206. A. P. K. K.	207. A. P. K. K.
208. A. P. K. K.	209. A. P. K. K.
210. A. P. K. K.	211. A. P. K. K.
212. A. P. K. K.	213. A. P. K. K.
214. A. P. K. K.	215. A. P. K. K.
216. A. P. K. K.	217. A. P. K. K.
218. A. P. K. K.	219. A. P. K. K.
220. A. P. K. K.	221. A. P. K. K.
222. A. P. K. K.	223. A. P. K. K.
224. A. P. K. K.	225. A. P. K. K.
226. A. P. K. K.	227. A. P. K. K.
228. A. P. K. K.	229. A. P. K. K.
230. A. P. K. K.	231. A. P. K. K.
232. A. P. K. K.	233. A. P. K. K.
234. A. P. K. K.	235. A. P. K. K.
236. A. P. K. K.	237. A. P. K. K.
238. A. P. K. K.	239. A. P. K. K.
240. A. P. K. K.	241. A. P. K. K.
242. A. P. K. K.	243. A. P. K. K.
244. A. P. K. K.	245. A. P. K. K.
246. A. P. K. K.	247. A. P. K. K.
248. A. P. K. K.	249. A. P. K. K.
250. A. P. K. K.	251. A. P. K. K.
252. A. P. K. K.	253. A. P. K. K.
254. A. P. K. K.	255. A. P. K. K.
256. A. P. K. K.	257. A. P. K. K.
258. A. P. K. K.	259. A. P. K. K.
260. A. P. K. K.	261. A. P. K. K.
262. A. P. K. K.	263. A. P. K. K.
264. A. P. K. K.	265. A. P. K. K.
266. A. P. K. K.	267. A. P. K. K.
268. A. P. K. K.	269. A. P. K. K.
270. A. P. K. K.	271. A. P. K. K.
272. A. P. K. K.	273. A. P. K. K.
274. A. P. K. K.	275. A. P. K. K.
276. A. P. K. K.	277. A. P. K. K.
278. A. P. K. K.	279. A. P. K. K.
280. A. P. K. K.	281. A. P. K. K.
282. A. P. K. K.	283. A. P. K. K.
284. A. P. K. K.	285. A. P. K. K.
286. A. P. K. K.	287. A. P. K. K.
288. A. P. K. K.	289. A. P. K. K.
290. A. P. K. K.	291. A. P. K. K.
292. A. P. K. K.	293. A. P. K. K.
294. A. P. K. K.	295. A. P. K. K.
296. A. P. K. K.	297. A. P. K. K.
298. A. P. K. K.	299. A. P. K. K.
300. A. P. K. K.	301. A. P. K. K.
302. A. P. K. K.	303. A. P. K. K.
304. A. P. K. K.	305. A. P. K. K.
306. A. P. K. K.	307. A. P. K. K.
308. A. P. K. K.	309. A. P. K. K.
310. A. P. K. K.	311. A. P. K. K.
312. A. P. K. K.	313. A. P. K. K.
314. A. P. K. K.	315. A. P. K. K.
316. A. P. K. K.	317. A. P. K. K.
318. A. P. K. K.	319. A. P. K. K.
320. A. P. K. K.	321. A. P. K. K.
322. A. P. K. K.	323. A. P. K. K.
324. A. P. K. K.	325. A. P. K. K.
326. A. P. K. K.	327. A. P. K. K.
328. A. P. K. K.	329. A. P. K. K.
330. A. P. K. K.	331. A. P. K. K.
332. A. P. K. K.	333. A. P. K. K.
334. A. P. K. K.	335. A. P. K. K.
336. A. P. K. K.	337. A. P. K. K.
338. A. P. K. K.	339. A. P. K. K.
340. A. P. K. K.	341. A. P. K. K.
342. A. P. K. K.	343. A. P. K. K.
344. A. P. K. K.	345. A. P. K. K.
346. A. P. K. K.	347. A. P. K. K.
348. A. P. K. K.	349. A. P. K. K.
350. A. P. K. K.	351. A. P. K. K.
352	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)