

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten	Hersteller	Typ	Modell
	Seat	Leon FR	2.0 TSI EU6d-T, FR OPF, (Facelift) 2..
	VIN	Aufbau	Anzahl Türen
	VSSZZZ5FZKR026281	Lim. Schrägheck	5
	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Kraftstoff
	28.11.2018	k. A.	Superbenzin
	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	KBA-Schlüssel
	2	140 kW	7593/AOM
	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	4	1984	06/27
	Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	HV-Batterie (kWh)
	0,00 %	0,00 %	0
	Energieeffizienzklasse	CO ₂ -Emission (g/km)	
	C	141 (NEFZ)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe
	71.713 km	72.035 km	73.322 km
	Farbe	Lackierung	Raucherfahrzeug
	Mitternachtsschwarz	Metallic	k. A.
	Scheckheft	Scheckheft Bemerkung	letzter KD am
	Servicehistory Digital	Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen der Dekra keine Servicenachweise v..	01/01
	Polster	Polsterfarbe	Getriebe
	Sitzbezüge in Stoff	Titanschwarz	Getriebe 7-Gang - Dop..
	Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden	Schadstoffk.
	keine Sondernutzung	k. A.	Euro6d-TEMP
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein


Ausstattung	Serienausstattung:
	Ablagetasche an Vordersitzlehnen Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. Außentemperaturanzeige Bluetooth Audio-Streaming Elektron. Differentialsperre (EDS) Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (.. Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungs.. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Heckleuchten LED Karosserie: 5-türig Kopf-Airbag-System Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar LM-Felgen Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI Parkbremse elektrisch Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) SEAT Media-System Plus Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr.. Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) Sportsitze vorn Steckdose (12V-Anschluß) vorn Wärmeschutzverglasung Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss Bordcomputer Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent.. Fahrerheber elektrisch hinten Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe.. Innenausstattung: Chrom-Applikationen Klimaanlage Climatronic 2-Zonen Kopfstützen hinten (3-fach) Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstell.. Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Beche.. Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert Reifen-Reparaturset Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP Seitenairbag Sitz vorn links höhenverstellbar Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) Start/Stop-Anlage Stoßfänger lackiert Wegfahrsperre (elektronisch) Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Außenspiegel elektr. anklappbar Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf.. Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert Bremsassistent Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (SE.. Fahrerheber elektrisch vorn Handschuhfach beleuchtet Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Knieairbag Fahrerseite Kopfstützen vorn verstellbar Lenkrod (Sport/Leder) Modellpflege Otto-Partikelfilter (OPF) Reifenkontroll-Anzeige Schalt-/Wählhebelgriff Leder Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge.. Sitz vorn rechts höhenverstellbar Sport-Fahrwerk FR / Cupra Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn Tagfahrlicht Zentralverriegelung mit Fernbedienung
	Sonderausstattung:
	Anhängerkupplung Vorbereitung Einparkhilfe vorn und hinten, optisch Innenraumlicht-Paket LED Sicherheits-Paket Außenspiegel lackiert Fahrassistenz-Paket 2 Metallic-Lackierung Winter-Paket Business-Paket Infotain Induktionsladeschale für Smartphone Scheinwerfer LED
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 30.06.2026 - Gültig bis 73322 km

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja
----------------	-----------------

Optischer Zustand



Dach - Instands. und lackieren
Heckklappe - auslegen & polieren
Lackzustand - Lackiervorbereitung
Stoßfänger hinten - Lackieren
Stoßfänger vorne - SmartRepair
Tür hinten links - Lackieren
Tür hinten rechts - Lackieren
Türgriff hinten rechts auslegen polieren
Wahlhebel abgenutzt Minderwert

Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt und nass.
Kostenerweiterung nach Fahrzeugreinigung durch verdeckte Mängel möglich.
Wss steinschläge ohne Rissbildung.
Steinschläge im Frontbereich.
Standbewertung durchgeführt

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern
Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Keine Elsa abfrage möglich
Zur Hereinnahme sämtliche Schlüssel und Zubehör vorlegen und erneut Prüfen

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	205/50R17	3,00 mm (Continental)	3,00 mm (Continental)
	Reifen hinten	HL	HR
	205/50R17	5,00 mm (Goodyear)	5,00 mm (Goodyear)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung					Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 71.713 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Seat Leon FR

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VSSZZZ5FZKR026281





Kilometerstand: 72.452 km

Erstzulassung: 28.11.2018

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Seat Leon FR

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VSSZZZ5FZKR026281

Kilometerstand: 72.452 km

Erstzulassung: 28.11.2018

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger hinten - Lackieren



Heckklappe - auslegen & polieren



Tür hinten links - Lackieren



Dach - Instands. und lackieren



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Ganzjahresreifen unter 4 mm, erneuern



Tür hinten rechts - Lackieren



Türgriff hinten rechts auslegen polieren



Wahlhebel abgenutzt Minderwert



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

D

(Fahrzeugbrief)

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvedčenie o registrácii - Časť II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II / Άδεία κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Registrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudijimas. II daļis / Forgalmi engedély. II. rész / Certificat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de înmatriculare. Partea II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisteröintitodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

A	Amtliches Kennzeichen
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung
C.4c	
I	Datum



im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

FF 965067

GB741909

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	SEAT	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	5F		
D.2	Variante	BDKZAX0V		
	Version	FD7SFD7GC0037CSML051CA		
D.3	Handelsbezeichnung(en)	LEON	5F15QZ	OE0E
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	SEAT (E)		FF965067
(2.1)	Code zu (2)	7593	(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	VSSZZZ5FZKR026281	(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
J	Fahrzeugklasse	M1	(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine	(11)	Code zu R
R	Farbe des Fahrzeugs		9	
P.1	Hubraum in cm³	1984	P.2	Nennleistung in kW
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Benzin	P.4	Nenn Drehzahl bei min⁻¹
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e9*2007/46*0094*30	(10)	Code zu P.3
(17)	Merkmal zur Betriebs-erlaubnis	K	(6)	Datum zur V.
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:			

5F15QZ OE0E FF965067

(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):

SEAT Deutschland GmbH
64331 Weiterstadt

Datum: 15.11.2018

Unterschrift:

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbe-)



61 - 54 - 145 3570



B	28.11.2018	2.1	7593	2.2	AOM00019X
J	M1	4	AC		
E	VSSZZZ5FZKR026281	3	9		
D.1	SEAT				
	5F				
D.2	BDKZAX0V				
	FD7SFD7GC0037CSMLO51CA				
D.3	LEON				
2	SEAT (E)				
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				
	Kombilimousine				
V.9	715/2007*2017/1347BG				
14	EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1 I				
P.3	Benzin				
10	0001	14.1	36BG	P.1	1984
22					

L	2	9	1	P.2 P.4	140/4200	T	232
18	4282	-	4378	19	1816	-	-
20	1459	-	-	G	1344	-	-
12	-	13	80	Q	-		
V.7	-	F.1	1870	F.2	1870		
7.1	1010	7.2	910	7.3	-		
8.1	1010	8.2	910	8.3	-		
U.1	72	U.2	3750	U.3	65		
O.1	1600	O.2	670	S.1	5	S.2	-
15.1	205/50	R17	93V				
15.2	205/50	R17	93V				
15.3	-						
R	SCHWARZ	11	9				
K	e9*2007/46*0094*30						
6	05.10.2018	17	K	16			
21							

B	28.11.2018	2.1	7593	2.2	AOM00019X
J	M1	4	AC		
E	VSSZZZ5FZKR026281	3	9		
D.1	SEAT				
	5F				
D.2	BDKZAX0V				
	FD7SFD7GC0037CSML051CA				
D.3	LEON				
2	SEAT (E)				
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				
	Kombilimousine				
V.9	715/2007*2017/1347BG				
14	EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1 I				
P.3	Benzin				
10	0001	14.1	36BG	P.1	1984
22	F.1/F.2:+10 U. 7.2/8.2:+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800 BIS 8% S TEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3470KG*WW.AHK LT. EGTG*KORR.NEFZ-CO ² W: 139*				