



Volkswagen T5 Transporter Bus California Aufstelldach 4Motion Beach

EZ 11/2010 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 197.145km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 83***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung T5 Transporter Bus California Aufstelldach 4Motion Beach [DE - McAD4 California 2.0 BiTDI 4Motion EU5, Beach, 2009 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZBH055555	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 197.145km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 190.752km	Letzter Service am 04/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 223g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	280 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	260 	Heckklappe	145
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: Motorschaden; Fahrzeug nimmt kein Gas an Fahrzeug raucht stark; Unrunder Lauf;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Federn;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Batterie 80 Ah
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausführung: California
- Außenspiegel konvex, rechts
- Campingtisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Make-up-Spiegel links beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI
- Radstand 3000 mm
- Scheinwerfer H4
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Heckklappe mit Verglasung
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserievariante: Aufstelldach
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel rechts beleuchtet
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt

- | | |
|--|---|
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Servolenkung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn |
| • Sondermodell Beach | • Tagfahrlicht |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,08 t | • 2. Batterie |
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar 1.Reihe links | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum) | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente |
| • Navigationsmodul RNS 310 / 315 (für Audiosystem RCD 310) | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn |
| • Servoschliessung Heckklappe | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz Komfort |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank |
| • Stoßfänger lackiert | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zuziehhilfe Schiebetür rechts | • Seitenairbag vorn |
- 2. Batterie

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














24.11.2010	0603	AQ000035 6	02	02	0132/04000	189
M1	AC		04892	04991	1904	
WV2ZZZ7H2BHO55555		2	1970	1990	002275	
VOLKSWAGEN, VW				00100		
7HC			0221	003080	003080	
SCFCA308X1			01600	01550		
NAAM6500517NVR07M9GO			01600	01550		
			002	00073	073	
CALIFORNIA			02500	0750	007	
VOLKSWAGEN-VW			235/55R17 103W RF.			
FE.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			235/55R17 103W RF.			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*692/2008B			WEIS		0	
EURO5/B/CI/MISOZE GENEMIG			e1*2001/116*0220*24			
DIESEL			12.05.2010	K	DW447329	
0002	3580	01968				
F.1/F.2:100 U. 7.2/8.2:175 B.ANHÄNGERSTRIEB*ZUL.GES-G						
KW.D.ZUGES MAX.5300KG*FE IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER						
ARK UND ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TE						
MP.100 KM/H GEM.3.AKND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*STUFF FM						
5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.ETG*DATUM ZUR EMISSIONSKL.						
ASSE: 24.11.2010*						



[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Schweller links (Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Lackschaden, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)