



## Ford C-MAX Cool & Connect

EZ 09/2019 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 91.448km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 91\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                        |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>C-MAX Cool & Connect [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Cool&Connect Start/Stopp, 2018 - 2019] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>WF0VXXGCEVKY48075                                                                                               | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>91.448km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                       | Leistung<br>125 PS (92 KW)                  | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                                      | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>999 ccm                                   | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                 | Letzter Service<br>74.322km                 | Letzter Service am<br>11/2024            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                      | Sitze<br>5                                                                                                             | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>09/2019                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                                       | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                        | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                        | CO2-Emissionen<br>129g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>5.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                      | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 120                      | Kotflügel vorne rechts   | 125                      |
| Türe hinten links       | 125                      | Türe hinten rechts       | 115                      |
| Seitenteil hinten links | 110                      | Seitenteil hinten rechts | 115                      |
| Motorhaube              | 125                      | Heckklappe               | 125                      |
| Dach                    | 120                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole mit Armlehne

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT       | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)                                                          |
| • Nebelscheinwerfer                         | • Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK                                                                 |
| • Otto-Partikelfilter (OPF)                 | • Reifen-Reparaturkit                                                                                   |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                                                                   |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                                                          |
| • Seitenairbag vorn                         | • Servolenkung elektrisch                                                                               |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar          | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten                                                               |
| • Spezialausführung 2                       | • Start/Stop-Anlage                                                                                     |
| • Stoßfänger Wagenfarbe                     | • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom                                                                         |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                | • USB-Anschluss                                                                                         |
| • Verglasung getönt                         | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)              | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                                                                 |



## Sonderausstattung

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung          | • Frontscheibe heizbar                              |
| • Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe        | • Fußmatten Velours - vorn                          |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getränkehalter vorn                               |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik       | • Klimaautomatik 2-Zonen                            |
| • Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)      | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Mittelkonsole mit Armlehne              | • Nebelscheinwerfer                                 |
| • Raucher-Paket                           | • Scheibenwischer mit Regensensor                   |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung   | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor       |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)     | • Sicht-Paket                                       |
| • Sitzheizung vorn                        | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)     |
| • Winter-Paket                            |                                                     |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos













# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle)




Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Anderer Schaden): Dichtung gerissen



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)