



Volkswagen Touran Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 08/2017 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 187.331km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZJW009382	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 187.331km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 180.850km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Flugrost;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion

• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fensterzierleisten schwarz	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Fußmatten Textil	• Gepäckmanagement-Paket
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich	• Gepäckraumboden höhenverstellbar
• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Anzeige für Waschwasserstand	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Fahrassistenz-Paket	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen

• Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Metallic-Lackierung	• Mobile Online Dienste Car-Net
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours	• Sitze: Top-Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Tagfahrlicht LED
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Volkswagen Media Control
• Winter-Paket	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible]

Volkswagen

Service-Appointments



Empty-Release-Form

Kundenname		Werkstattnummer	
Kundenstrasse		Werkstattstrasse	
Postleitzahl		Telefon (Voll- oder Teilnummer)	
Stadt und Bundesland		Telefax	

Inspektion am (Montag-Deinertag)		Werkstatt-Nr.	
Werk		Werkstatt	
Werkzeug		Werk	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeug in Gebrauch		Werkzeugnummer	

Werkzeug-Nr.		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	

Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	

Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	

Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	

Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	

Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	

Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	

Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	
Werkzeugnummer		Werkzeugnummer	

[illegible][illegible][illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)




Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Steinschlag, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)