



Audi A3 Sportback

EZ 12/2014 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 250.170km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI clean diesel EU6, Ambiente, 2013 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8VXF087360	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 250.170km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 236.000km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Reifenschäden: Gebrauchsspuren

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen 3D-Optik Luv
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Rußpartikelfilter
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten schwarz
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Regatta / mono.pur (Leder)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- 8 Lautsprecher
- Assistenz-Paket
- Audi Drive Select
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und active lane assist)
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Reserverad als Notrad
- Satz Adapterkabel plus Audi music interface
- Sitzheizung vorn
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Heckleuchten LED
- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit selektiver Anzeige
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sport-Fahrwerk
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Europäische Gemeinschaft

www.carhcan.chuttle.de

Teil I

12.12.2014 0588 AWJ00048 5

M1 AB

WAUZZZ8VXFAD87360 9

AUDI

SV

SCRLBF1

FD6D9002R8V617MMSM1

A3 SPORTBACK

AUDI

FZ. J. PERS. REF. B. 8 SEL.

SCHRÄGHECKLIMOUSINE

715/2007*136/2014W

EURO6:W:PI/CIT M, N1 I

DIESEL

0002 36W0 01968

F.1/F.2:1930 U. 7.2/8.2:990 B. ANRANGEBETRIEB*O.1:1800

BIS 88 STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:353

OKG*WW.AHK LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.12.20

14*

Portugiesische Gemeinschaft - Bundesrepublik Deutschland

www.sachem-stettin.de

12.12.2014

0116 0116/03500 213

04310 - 04425 1785

1394 - 1477 001395

0116 00075

0116 001880 001880

01065 00940

01065 00940

073 02375 069

01600 0690 005

205/55 R16 91W

205/55 R16 91W

01*2007/46*0607*16

25.09.2014 K 5K560401

GB185840

17.11.2014

Eintrag in das Fahrzeugregister

12.12.2014 0588 AWJ00048 5

M1 AB

WAUZZZ8VXFAD87360 9

AUDI

SV

SCRLBF1

FD6D9002R8V617MMSM1

A3 SPORTBACK

AUDI

FZ. J. PERS. REF. B. 8 SEL.

SCHRÄGHECKLIMOUSINE

715/2007*136/2014W

EURO6:W:PI/CIT M, N1 I

DIESEL

0002 36W0 01968

F.1/F.2:1930 U. 7.2/8.2:990 B. ANRANGEBETRIEB*O.1:1800

BIS 88 STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:353

OKG*WW.AHK LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.12.20

14*

Eintrag in das Fahrzeugregister

12.12.2014

0116 0116/03500 213

04310 - 04425 1785

1394 - 1477 001395

0116 00075

0116 001880 001880

01065 00940

01065 00940

073 02375 069

01600 0690 005

205/55 R16 91W

205/55 R16 91W

01*2007/46*0607*16

25.09.2014 K 5K560401

GB185840

17.11.2014

Eintrag in das Fahrzeugregister

12.12.2014 0588 AWJ00048 5

M1 AB

WAUZZZ8VXFAD87360 9

AUDI

SV

SCRLBF1

FD6D9002R8V617MMSM1

A3 SPORTBACK

AUDI

FZ. J. PERS. REF. B. 8 SEL.

SCHRÄGHECKLIMOUSINE

715/2007*136/2014W

EURO6:W:PI/CIT M, N1 I

DIESEL

0002 36W0 01968

F.1/F.2:1930 U. 7.2/8.2:990 B. ANRANGEBETRIEB*O.1:1800

BIS 88 STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:353

OKG*WW.AHK LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.12.20

14*

Eintrag in das Fahrzeugregister

12.12.2014

0116 0116/03500 213

04310 - 04425 1785

1394 - 1477 001395

0116 00075

0116 001880 001880

01065 00940

01065 00940

073 02375 069

01600 0690 005

205/55 R16 91W



205/55 R16 91W

01*2007/46*0607*16

25.09.2014 K 5K560401

GB185840

17.11.2014



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)