



Mercedes-Benz 220/250 CDI/BT/d AVANTGARDE EDITION 4MATIC lang

EZ 11/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 157.070km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 79***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 220/250 CDI/BT/d AVANTGARDE EDITION 4MATIC lang [DE - Bs4 V 250 CDI / BT / d EU6, d 4Matic lang Avantgarde/Edition, 2015 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WDF44781313238819	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.070km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 143.446km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben	Kerben	Kerben	Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	310 
Motorhaube	110	Heckklappe	185 
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde Edition
- BlueEfficiency-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-Paket
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)

• Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: bergkristallweiß metallic
• PKW-Zulassung	• PRE-SAFE-System
• Park-Paket mit 360° Kamera	• Radstand 3200 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz links
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz rechts	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
• Surround-System Burmester	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte	• Fensterheber elektrisch 2-fach
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Metallic-Lackierung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schiebetür links elektrisch
• Schiebetür rechts elektrisch	• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
• Wärmeschutzverglasung	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Audio-Navigationssystem: COMAND Online	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• Bremsassistent
• Bremssystem mit ABS+ASR	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Fahrassistentz-System: Seitenwind-Assistent
• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Gurtstraffer	• Kamerasystem 360 Grad
• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)	• Komfort-Klimaautomatik Thermotronic
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
• PTC Heater	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System	• Start/Stop-Anlage Motor
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Heckleuchten LED	• Tagfahrlicht
• Partikelfilter	• Antriebsart: Allradantrieb
• Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)	• Auflastung auf 3,1 t
• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung	



Sonderausstattung

• AMG-Line	• Anhängelast 2500 kg
• Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)	• Dachkantenspoiler AMG
• Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz	• Fernbedienung für Zusatzheizung
• Frontschürze AMG	• Harnstofftank (AdBlue): 25 Ltr.
• Heckschürze AMG	• Innenausstattung: Zierteile Carbon-Optik
• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)	• Kraftstofftank: vergrößert
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet	• Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
• Dachreling (Aluminium eloxiert)	• Zusatzheizung (Warmwasser)
• Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













23.11.2016	1313	ECY005003	2	2	140/3800	199
WDF4781313238819	AC	7	5140	1928		
MERCEDES-BENZ			1882	2210		
6302			100			
KLAS3310N			177	3100	3100	
280/7137BE			1550	1550		
			1550	1550		
V-KLASSE			77	2850	71	
DAIMLER (D)			2500	750	7	
Fzz.Para.bef.b. 8 Spl.			245/45R19XL 102Y			
Kombimousine			245/45R19XL 102Y			
7152007*2015/45W			VWZ	0		
EURO6.W.P/C: M, N11			61*2007/46*0457*17			
Diesel			11.05.2016	K	VW127649	
0002	39V0	2143				
ZU-18: MAX 5231*ZU-18: MAX 6244*ZU-20: MAX 1946*AHK LT. EGT						
G*ZU-T: VW. 160 KM/H'S.1:MAX 8-PL ***						

Die Angaben müssen ständig den Änderungen und der zugehörigen Zulassung entsprechen.

Bei Veränderung der Zulassung, der Bescheinigung und Zulassungsdaten der Empfängerbescheinigung muss der Antrag ständig erneuert und ist vom Verkäufer vorzubereiten.

Unterlassung der vorgeschriebenen Maßnahmen wird als Verstoß gegen die Zulassung (Veränderungen) nach Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 19/2007 angesehen.

Definition der Felder:

Feld	Bedeutung
B	Datum der Erstzulassung des PKW
D.1	Marke
D.2	Typ/Varianten/Version
D.3	Herstellerbezeichnung
E	Fahrzeugidentifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse
F.2	Im Zulassungszustand zulässige Masse des im Betrieb befindlichen PKW
G	Masse des im Betrieb befindlichen PKW
H	Gewichtsmasse
I	Datum der Zulassung
J	Fahrzeugplakette
K	Nummer der EU Typenprüfung
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast
O.2	Technisch zulässige Anhängelast
P.1	Hubraum in cm³
P.2	Nennleistung in kW (PS)
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungswert bei 1000/min
R	Farbe des Fahrzeuges
S.1	Stapelliste einschließlich Fahrer
S.2	Stapelliste
T	Abhängigkeitskategorie in km/h
U.1	Standortnachweis in der EU
U.2	Druckkraft in mm²
U.3	Fahrerlaubnis in der EU
V.1	EU Typenprüfung
V.2	EU Typenprüfung
D.4	Einzelne Achsenleistung
D.5	Einzelne Achsenleistung
D.6	Einzelne Achsenleistung
D.7	Einzelne Achsenleistung
D.8	Einzelne Achsenleistung
D.9	Einzelne Achsenleistung
D.10	Einzelne Achsenleistung
D.11	Einzelne Achsenleistung
D.12	Einzelne Achsenleistung
D.13	Einzelne Achsenleistung
D.14	Einzelne Achsenleistung
D.15	Einzelne Achsenleistung
D.16	Einzelne Achsenleistung
D.17	Einzelne Achsenleistung
D.18	Einzelne Achsenleistung
D.19	Einzelne Achsenleistung
D.20	Einzelne Achsenleistung
D.21	Einzelne Achsenleistung
D.22	Einzelne Achsenleistung
D.23	Einzelne Achsenleistung
D.24	Einzelne Achsenleistung
D.25	Einzelne Achsenleistung
D.26	Einzelne Achsenleistung
D.27	Einzelne Achsenleistung
D.28	Einzelne Achsenleistung
D.29	Einzelne Achsenleistung
D.30	Einzelne Achsenleistung
D.31	Einzelne Achsenleistung
D.32	Einzelne Achsenleistung
D.33	Einzelne Achsenleistung
D.34	Einzelne Achsenleistung
D.35	Einzelne Achsenleistung
D.36	Einzelne Achsenleistung
D.37	Einzelne Achsenleistung
D.38	Einzelne Achsenleistung
D.39	Einzelne Achsenleistung
D.40	Einzelne Achsenleistung
D.41	Einzelne Achsenleistung
D.42	Einzelne Achsenleistung
D.43	Einzelne Achsenleistung
D.44	Einzelne Achsenleistung
D.45	Einzelne Achsenleistung
D.46	Einzelne Achsenleistung
D.47	Einzelne Achsenleistung
D.48	Einzelne Achsenleistung
D.49	Einzelne Achsenleistung
D.50	Einzelne Achsenleistung
D.51	Einzelne Achsenleistung
D.52	Einzelne Achsenleistung
D.53	Einzelne Achsenleistung
D.54	Einzelne Achsenleistung
D.55	Einzelne Achsenleistung
D.56	Einzelne Achsenleistung
D.57	Einzelne Achsenleistung
D.58	Einzelne Achsenleistung
D.59	Einzelne Achsenleistung
D.60	Einzelne Achsenleistung
D.61	Einzelne Achsenleistung
D.62	Einzelne Achsenleistung
D.63	Einzelne Achsenleistung
D.64	Einzelne Achsenleistung
D.65	Einzelne Achsenleistung
D.66	Einzelne Achsenleistung
D.67	Einzelne Achsenleistung
D.68	Einzelne Achsenleistung
D.69	Einzelne Achsenleistung
D.70	Einzelne Achsenleistung
D.71	Einzelne Achsenleistung
D.72	Einzelne Achsenleistung
D.73	Einzelne Achsenleistung
D.74	Einzelne Achsenleistung
D.75	Einzelne Achsenleistung
D.76	Einzelne Achsenleistung
D.77	Einzelne Achsenleistung
D.78	Einzelne Achsenleistung
D.79	Einzelne Achsenleistung
D.80	Einzelne Achsenleistung
D.81	Einzelne Achsenleistung
D.82	Einzelne Achsenleistung
D.83	Einzelne Achsenleistung
D.84	Einzelne Achsenleistung
D.85	Einzelne Achsenleistung
D.86	Einzelne Achsenleistung
D.87	Einzelne Achsenleistung
D.88	Einzelne Achsenleistung
D.89	Einzelne Achsenleistung
D.90	Einzelne Achsenleistung
D.91	Einzelne Achsenleistung
D.92	Einzelne Achsenleistung
D.93	Einzelne Achsenleistung
D.94	Einzelne Achsenleistung
D.95	Einzelne Achsenleistung
D.96	Einzelne Achsenleistung
D.97	Einzelne Achsenleistung
D.98	Einzelne Achsenleistung
D.99	Einzelne Achsenleistung
D.100	Einzelne Achsenleistung

Landratsamt
Bretzfeld-Hochschwarzwald
08315



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)



Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle)



Stoßstange hinten (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)