



Audi SQ5

EZ 01/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 273.459km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung SQ5 [DE - SUV5 3.0 TDI DPF EU5, quattro, 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R5EA074551	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 273.459km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 313 PS (230 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 232.731km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 179g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Kratzer; Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	105	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2813 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 230 kW V6 24V TDI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter

- | | |
|---|--|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Assistenz-Paket |
| • Audi Drive Select | • Audi music interface |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory | • CD-Wechsler im Handschuhfach |
| • Dachhimmel Alcantara | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz |
| • Dynamiklenkung | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und active lane assist) | • Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium / Holz Beaufort, schwarz | • Innenausstattung: Leder Feinnappa |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Koffer-/Laderaumwanne mit Wendematte | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest |
| • Perleffekt-Lackierung | • Rear Seat Entertainment RSE (Vorbereitung) |
| • Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus) | • Seitenairbag hinten |
| • Sender für Garagentoröffner (integriert) | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Skisack | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Sound-System Bang & Olufsen | • TV-Empfang (Tuner) analog und/oder digital / Radioempfang digital |
| • Türarmlehnen beledert | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Vorrüstung Diebstahltracking-Anlage / Ortungsassistent (Vehicle-Tracking-System, VTS) | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) | • Koffer-/Laderaumwanne |
| • Wendematte Gepäckraum (variabel) | • Radioempfang digital (DAB) |
| • TV-Empfang (Tuner) analog und/oder digital | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Dach (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)