



Audi A7

EZ 08/2017 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 253.275km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 61***
Fahrzeug aufgenommen am: 02.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A7		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ4G4HN110814	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 253.275km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 221.225km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts


(4 mm)
Kratzer, Kerben


(4 mm)
Kratzer, Kerben


(4 mm)
Kratzer, Kerben


(4 mm)
Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts


(4 mm)


(4 mm)


(4 mm)


(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	115 	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	170 	Heckklappe	205 
Dach	215 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kotflügel vorne links + Stoßstange vorne lackiert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrzeugnummer	WAUZZK4K9M13004
Typbezeichnung	A7 Spb. 6TEDI 0 V8155 A7S
Datum der Auslieferung	2017-08-09
Anschaffungspreis	Verkaufspreis 2020-08-08
Laufleistung	120000 km
Inspektion mit Ölwechsel (Planzeit)	
Datum	2024-03-13
Laufleistung	211225 km
Auftragsnummer	533362159
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Ölwechsel ☒ Ölwanne reinigen ☒ Lichtinspektion
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Serviceberater nur eintragen, wenn der Serviceberater auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Audi Service Partner	Nein
Eintragung der Werkstatte	
Datum	2024-03-14
Laufleistung	192244 km
Alten 24h Kette	
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Serviceberater nur eintragen, wenn der Serviceberater auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Audi Service Partner	Ja

Audi Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (Planzeit)

Datum	2024-03-18
Laufleistung	191351 km
Auftragsnummer	533362159
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Ölwechsel ☒ Ölwanne reinigen ☒ Lichtinspektion
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Serviceberater nur eintragen, wenn der Serviceberater auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Audi Service Partner	Nein
Inspektion mit Ölwechsel (Planzeit)	
Datum	2024-03-19
Laufleistung	188362 km
Auftragsnummer	17546
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Ölwechsel ☒ Ölwanne reinigen ☒ Lichtinspektion
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Serviceberater nur eintragen, wenn der Serviceberater auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Audi Service Partner	Ja
Werkstattgarantie	Ja (Bei Anzeige Service)
Inspektion mit Ölwechsel (Planzeit)	
Datum	2024-05-11
Laufleistung	176247 km
Auftragsnummer	32238
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Ölwechsel ☒ Ölwanne reinigen ☒ Lichtinspektion
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Serviceberater nur eintragen, wenn der Serviceberater auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Audi Service Partner	Ja
Werkstattgarantie	Ja (Bei Anzeige Service)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)




Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)