



Opel Corsa e GS Line

EZ 01/2022 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 41.253km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa e GS Line [DE - LimS5 e, GS Line, 2020 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VXKUHZKXZM4328208	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 41.253km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 77 PS (57 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 36.568km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2022	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hochvoltbatterie

Batteriekapazität *	Ladezeit - Schnell *	Ladezeit - Normal *
50,0 kWh	0,5 h	5,2 h
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.		

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	90	Heckklappe	105
Dach	145		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fahrzeug startet nicht;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Klimakompressor Geräusche, Kühlleitung zu Akkus defekt,->Kurzschluss, Kühlleitung Antriebsbatterie undicht

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bremsassistent
- Dach Kontrast-Lackierung
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay (7 Zoll)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel schwarz
- Elektrofahrzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung zur Aktivierung der Heizung/Klimaanlage
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekorleisten Rot
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

- | | |
|--|--|
| • Leseleuchten vorn (2) | • Motor Starterknopf |
| • Nebelschlussleuchte | • Opel Connect |
| • Pedale Aluminium | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40) | • Seitenairbag vorn |
| • Sicht-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung |
| • Sportsitze vorn | • Stoßfänger Sport-Design |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung | • HV-Batterie 50 kWh (46 kWh netto) |
| • Luftfeuchtesensor | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Original Fahrzeug Farbe: QUARTZ/ARTENSE GREY | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display) | • Ladekabel mit Typ 2-Stecker (11 kW) |
| • Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW) | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung kontrastgrau Metallic |
| • Technologie-Paket Park & Go | • Voll-LED (IntelliLux) |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Opel Connect | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht |
| • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Abbiegelicht | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Bauteile ausgebaut