



Volkswagen Golf R-Line eTSI

EZ 06/2022 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 166.295km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf R-Line eTSI [DE - Kb5 1.5 eTSI EU6d, R-Line OPF, 2020 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZCDZNW530058	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 166.295km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 151.735km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 112g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(8 mm)	(8 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	260 	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	140	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung R-Line
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Bremsassistent
- Dachreling
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage in Verbindung mit Onlinedienste

• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Grey
• Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Karosserie: 5-türig	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstützen vorn	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,5 Ltr. - 110 kW eTSI ACT)
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Notrufsystem
• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Pedale Edelstahl
• Progressivlenkung	• Radioempfang digital (DAB+)
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sardegna / Mikrovlies ArtVelours
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Top-Sportsitze vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sport-Fahrwerk
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger R-Line	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffschalen außen beleuchtet
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	



Sonderausstattung

• Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht	• App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
• Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)	• Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Fahrassistenten-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
• Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)	• Fahrassistenten-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
• Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
• Fußmatten Textil	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Keyless-Start mit Safesicherung	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
• Kurvenlicht	• Lautsprecher (7, vorn und hinten)
• Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	• Perleffekt-Lackierung

- Rückfahrkamera (Rear View)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Sprachsteuerungs-System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











02.06.2022	0603	COK00093	5	2	1	110/5000	224
M1	AC			4635		1789	
WVWZZZCDZNW530058	5			1469		--1425	
VOLKSWAGEN, VW					80	-	
CDV				132	1970	1970	
ACDFYAX6				990	1030	-	
FD7FD7CW002N4BISON1ML1BVR2A0				990	1030	-	
0				75	3750	58	
GOLF				1500	710	5	-
VOLKSWAGEN-VW				225/45 R17 91W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				225/45 R17 91W			
Kombilimousine					Schwarz	9	
715/2007*2018/1832AP				e1*2007/46*2180*09			
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I				19.04.2022	K	GJ183416	
Hybr.Benzin/E							
0008	36AP	1498					
7.2/8.2:35 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z							
UL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION:3470KG*BIS 8% STEIG.:3670*BEI							
WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F							
.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*							
WW.AHK LT.EGT6*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)