CarOnSale

Mercedes Benz CLA 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



05/2016	188.746km	LEISTUNG 156 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 200	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1173431N383793	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 188.746km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.695km	LETZTER SERVICE AM 04/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Lackschäden an den Felgen

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Chrom-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kniеairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Sitz-Komfort-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Wärmeschutzverglasung
- Innenhimmel Stoff
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Leder)
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Klimaanlage
- Lenkrad mit Multifunktion
- Modellpflege mit Code
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Kühlergrill teilweise Wagenfarbe
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Ausstattungs-Paket: Business
- Licht- und Sicht-Paket
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Raucher-Paket
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Ambiente-Beleuchtung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















7.6°C
11:52




11:55
104.6 MHz

DAIMLER AG
e1*2001/116*0470
WDD1173431N383793
1920 kg
3320 kg
1- 980 kg
2- 940 kg
Mercedes-Benz
Made in Hungary


CarOnSale

11:55
Navi
Radio
Medien
Tel/
Fahrzeug
104.6 MHz
Optionen
Speicher
Band
Info

Navigationsbereit
Richtung
NO
Geschwindigkeit
0


RADIO
MEDIA
CLEAR
NAVI
TEL
ON



















Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz
Autohaus Gerhard Mensch GmbH
Aroiser Straße 48
Volkmarsen
Datum
Laufleistung
Service
29.04.2020
67845 km
Service B
24.04.2019
48365 km
Service A
19.04.2018
33216 km
Service B
18.05.2017
17558 km
Service A



Mercedes-Benz
CLA
Betriebsanleitung
Mercedes-Benz


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
5442464
EQ551193




Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
Nächste HU fällig Juni 2027
Hinweise:
Bremswirkung (Feststellbremse) Blockierstrecke
erreicht
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt


Messergebnis
Einheit
Ist
Min.
Max.
Gemessen
Ergebnis
Funktionsprüfung OBD
Prüfbereitschaft
Kontrollleuchte Motordiagnose
Schlupfprüfung MIL
Anzeigerung
Status
Konditionierung
Motortemperatur
°C
80
99.0
Leerlaufdrehzahl
Drehzahl
1/min
600
800
700
Erhöhte Leerlaufdrehzahl
Drehzahl
1/min
2200
2600
2225
CO
%vol
0.00
0.10
0.008
Lambda
0.970
1.030
1.000
Ergebnis
Funktionsprüfung OBD
bestanden
Funktionsprüfung Abgas
bestanden
Gesamtergebnis bilden
bestanden
Hinweis
Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des nächsten Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen,
ansonsten verliert er seine Gültigkeit.
Mängel
Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie), die behoben wurden
Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie
Gerät
Version
ALI-Programm Hella Gutmann mega compas HG4
ALI-Messgerät Hella Gutmann mega compas HG4 (4 Gas)
OBD-Ausweisgerät Hella Gutmann HG4 MCI
Kontroll-Nr.
HE-1-03-0115-13
Prüfer
S. da Costa Berent
verantwortliche Person
Jürgen Müller-Lux
Unterschrift
Nachweis-Siegel mit Prägenummer


Mercedes-Benz
W1K2470431N983793
CLA 200
Daimler (D)
Benzin
2143cm³
Limousine
5-türig
1595
1400
695
1920
840
3750
205/50 R17 93H XL M+S
205/50 R17 93H XL MFS
e1*2001/116*0470*15
22.06.2015
EQ551193


DEKRA
nächste HU
Juni 2025
Der Landrat des Landkreises
Waldeck-Frankenberg
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)