



BMW 435 i xDrive

EZ 09/2014 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 160.348km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 55***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 435 i xDrive [DE - Cp2 435 i EU6, xDrive, 2013 - 2015]		
Kategorie Coupé	FIN WBA3R51010K328379	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.348km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 306 PS (225 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.979 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 34.493km	Letzter Service am 09/2016
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	190 	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch
- Fernentriegelung Heckklappe
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 2-türig	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Leseleuchten vorn
• Licht-Paket	• Luftauslass (Air Breather) schwarz matt
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 3,0 Ltr. - 225 kW 24V
• Nebelscheinwerfer	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reifenpannen-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Serien-Fahrwerk	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitzausstattung: 4-Sitzer
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Aerodynamik-Paket M-Technic	• Ambiente-Beleuchtung
• Audio-Navigationssystem Professional	• Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
• Auspuffblenden verchromt	• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	• Exterieurumfänge Aluminium satiniert
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
• Fzg. ohne Modell-Schriftzug	• Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Estoril Blue matt
• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon	• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Lenkrad (Leder M-Technic)
• Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend	• Metallic-Lackierung
• Navigations-Paket ConnectedDrive	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa)
• Serien-Fahrwerk	• Service-System: Concierge Services
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Service-System: Remote Services	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
• Sitzheizung vorn	• Sport-Paket M / M-Technic
• Sportsitze vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)