



Audi A7 Sportback

EZ 05/2021 | Coupé | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 99.898km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A7 Sportback [DE - LimS5 50 2.0 TFSI e quattro EU6d, 2021 - 2022]		
Kategorie Coupé	FIN WAUZZZF20MN087625	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.898km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 265 PS (195 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 92.726km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 34g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 1.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(2 mm) Kratzer	(2 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Eine Felge hat Kratzer.

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	215 
Motorhaube	80	Heckklappe	115
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Funkschlüssel
- Hybrid 220 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI)
- Kraftstofftank: 52 Ltr.
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- e-tron Aufladesystem
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Audi Smartphone Interface
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb)
- Hybrid
- Karosserie: 4-türig
- Kraftstofftank: 63 Ltr.
- Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Uni-Lackierung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Mittelarmlehne vorn
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch

- | | |
|---|--|
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) | • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) |
| • Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System (Sideguard) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Seitenairbag vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go |
| • Tagfahrlicht LED | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Antriebsart: Allradantrieb | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic |
| • Audi Drive Select | • Progressivlenkung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Assistenz-Paket Stadt | • Assistenz-Paket Tour |
| • Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus | • Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik |
| • Business-Paket | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet | • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet |
| • Exterieur-Paket S line | • Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°) |
| • Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent | • Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung |
| • Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder) | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus) |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Optik-Paket schwarz |
| • Pedale und Fußstütze in Edelstahl | • Schwellerleisten Sport-Design |
| • Sound-System Bang & Olufsen | • Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten |
| • Türverkleidungseinsätze in Alcantara | • Adaptive Scheibenwischer, beheizt |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Sportsitze vorn |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf |
| • Head-up-Display | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links | • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung |
| • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Side Assist) | • Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent |

- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent | • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen | • Komfort-Standklimatisierung |
| • Rückfahrkamera | • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht |
| • Matrix-LED-Scheinwerfer | • Sport-Fahrwerk |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)