



Citroen C3 Aircross

EZ 11/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 71.379km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C3 Aircross		
Kategorie Geländewagen	FIN VF72RHNPXK4068168	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.379km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 82 PS (60 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 55.149km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel anklappbar, beide
- City-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Radstand 2604 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB, Connecting-Box, Touchscreen
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt

- | | |
|---|---|
| • Servolenkung | • Sicherheits-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Stop-Start-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Connecting-Box |
| • Außenspiegel anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstellbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Außenspiegel heizbar |
| • Elektro-Paket | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Außenspiegel heizbar | • Außenspiegel elektr. verstellbar |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Außenspiegel anklappbar |
| • Einparkhilfe hinten | • Connecting-Box |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung) |
| • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor) | • Original Fahrzeug Farbe: MISTY GREY |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • City-Paket 2 | • Dach andersfarbig |
| • Metallic-Lackierung | • Style-Paket Weiß |
| • Elektro-Paket | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Außenspiegel heizbar | • Außenspiegel elektr. verstellbar |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • City-Paket | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Außenspiegel anklappbar | • Einparkhilfe hinten |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken | • Einparkhilfe vorn |
| • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
| • Dachreling schwarz | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)