



Peugeot Partner Tendance

EZ 12/2008 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 151.422km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung Partner Tendance [DE - Van5 1.6 110 EU4, Tendance, 2008 - 2009]		
Kategorie Van	FIN VF37JNFUC68019932	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.422km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.587 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 195g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Riss/Bruch



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	110	Heckklappe	115
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektro-Paket
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe, Scheibe fest
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe mit Verglasung / Heckscheibenheizung und Heckwischanlage
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|---|
| • Kopf-Airbag-System | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Motor 1,6 Ltr. - 80 kW 16V KAT (NFU / TU5JP4) | • Original Fahrzeug Farbe: GRIS FER |
| • Radiovorbereitung | • Reifen-Reparaturkit |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 (PSA = L5) | • Schalt-/Wählhebel mit Aluminiumeinlage |
| • Scheibenwaschanlage hinten | • Schiebetür links mit Ausstellfenster |
| • Schiebetür rechts mit Ausstellfenster | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Türgriffe außen lackiert | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Einparkhilfe akustisch | • Einparkhilfe hinten |
| • Kinder-Paket | • Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond) |
| • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Klimaanlage |
| • Metallic-Lackierung | • Multifunktionsdach |
| • Nebelscheinwerfer | • Park-Paket |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1	18.12.08	3003	AMV000019	2	01	80	3800	169
2	M1	AF		3	4380		1810	
3	VF37JNFUC68019932	4		4	1801-1862		1502	
4	PEUGEOT			5		55		
5	7*****			6	195	2025	2025	
6	7JNFU*			7	1140	950		
7	7JNFUC			8	1140	950		
8				9	81	4350	75	
9	PARTNER OD.RANCH			10	1300	750	5	
10	PEUGEOT (F)			11	205/65R15(94H)			
11	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			12	205/65R15(94H)			
12	Wehrzweckfahrzeug			13				
13	70/220*2003/76B/EG			14	GRAU		77	
14	EURO 4			15	e2*2001/116*0365*00			
15	Benzin			16	07.01.08	JK	VU33339	
16	0001	0462	1587	17				
17	ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3025KG*							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)