



Hyundai Kona Select Elektro 2WD

EZ 12/2021 | Geländewagen | Elektrisch | Automatikgetriebe |
26.755km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Kona Select Elektro 2WD [DE - SUV5 Elektro (OS), Select 2WD, (Facelift) 2021 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAK281HFNJ040116	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 26.755km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 2.388km	Letzter Service am 11/2022
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2021	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 39,2 kWh
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenten-System: Fahrprofil auswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch hinten
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW)
- Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenten-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fensterheber elektrisch vorn

• Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Frontscheibe mit Bandfilter oben	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäck-/Laderaumleuchte	• Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC	• Getriebe für Elektrofahrzeug
• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Heckscheibe heizbar	• Hochtöner
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kühlergrill Wagenfarbe
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad heizbar	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Modellpflege	• Notladekabel (ICCB)
• Original Fahrzeug Farbe: DIVE IN JEJU	• Parkbremse elektrisch (EPB)
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2600 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung	• Seitenairbag vorn
• Select-Paket	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Smart-Key	• Sonderlackierung Dive in Jeju Uni
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen silber	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Verglasung getönt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

Fahrzeugfotos











01.12.2021	M 1349	M 1349	0026/-	155
M1	AF	04205	-	1800
THAK281HFNJ040116	9	1570	-	001610
Hyundai				
OSE			002020	002020
F5E21		01100	01120	
E11B11		01100	01120	065
				005
Kona, Kauai				
Hyundai Motor (CE)			215/55R17 94V	
Fr. 2. Pers. bef. b. 8 Spl.			215/55R17 94V	
Mehrzweckfahrzeug				
715/2007*2018/1832AX				
2017/1151:WLTP:reine				
Elektro				
0004	30AX			
P. 2.26 KW/30 MIN, 100 KW/NENNLEISTUNG*BATTERIEKAPAZITA				
T 120 AH*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.12.2021***				

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Genehmigungsbescheinigung Typ (I)

Das Fahrzeug entspricht den Anforderungen an die Zulassung von Fahrzeugen

Genehmigungsnummer: GJ527245

Hersteller: Hyundai Motor Co., Ltd.



Modell: Kona

Typ: 2.26 KW/30 MIN, 100 KW/NENNLEISTUNG*BATTERIEKAPAZITA

Datum: 01.12.2021

Barcode: 01-12-2021

Power plant	Environmental performance
20. Description of the engine	40. Emission class
21. Engine code as marked on the engine	41. Emission class
22. Working volume	42. Emission class
23. Fuel system	43. Emission class
24. Type of engine (petrol/diesel)	44. Emission class
25. Number and arrangement of cylinders	45. Emission class
26. Engine capacity	46. Emission class
27. Fuel	47. Emission class
28. Fuel tank capacity (litres)	48. Emission class
29. (Diesel test only)	49. Emission class
30. Maximum power	50. Emission class
31. Maximum power (kW)	51. Emission class
32. Maximum torque (Nm)	52. Emission class
33. Maximum torque (lb-ft)	53. Emission class
34. Maximum speed (km/h)	54. Emission class
35. Maximum speed (mi/h)	55. Emission class
36. Maximum speed (mph)	56. Emission class
37. Maximum speed (km/h)	57. Emission class
38. Maximum speed (mi/h)	58. Emission class
39. Maximum speed (mph)	59. Emission class
40. Maximum speed (km/h)	60. Emission class
41. Maximum speed (mi/h)	61. Emission class
42. Maximum speed (mph)	62. Emission class
43. Maximum speed (km/h)	63. Emission class
44. Maximum speed (mi/h)	64. Emission class
45. Maximum speed (mph)	65. Emission class
46. Maximum speed (km/h)	66. Emission class
47. Maximum speed (mi/h)	67. Emission class
48. Maximum speed (mph)	68. Emission class
49. Maximum speed (km/h)	69. Emission class
50. Maximum speed (mi/h)	70. Emission class
51. Maximum speed (mph)	71. Emission class
52. Maximum speed (km/h)	72. Emission class
53. Maximum speed (mi/h)	73. Emission class
54. Maximum speed (mph)	74. Emission class
55. Maximum speed (km/h)	75. Emission class
56. Maximum speed (mi/h)	76. Emission class
57. Maximum speed (mph)	77. Emission class
58. Maximum speed (km/h)	78. Emission class
59. Maximum speed (mi/h)	79. Emission class
60. Maximum speed (mph)	80. Emission class
61. Maximum speed (km/h)	81. Emission class
62. Maximum speed (mi/h)	82. Emission class
63. Maximum speed (mph)	83. Emission class
64. Maximum speed (km/h)	84. Emission class
65. Maximum speed (mi/h)	85. Emission class
66. Maximum speed (mph)	86. Emission class
67. Maximum speed (km/h)	87. Emission class
68. Maximum speed (mi/h)	88. Emission class
69. Maximum speed (mph)	89. Emission class
70. Maximum speed (km/h)	90. Emission class
71. Maximum speed (mi/h)	91. Emission class
72. Maximum speed (mph)	92. Emission class
73. Maximum speed (km/h)	93. Emission class
74. Maximum speed (mi/h)	94. Emission class
75. Maximum speed (mph)	95. Emission class
76. Maximum speed (km/h)	96. Emission class
77. Maximum speed (mi/h)	97. Emission class
78. Maximum speed (mph)	98. Emission class
79. Maximum speed (km/h)	99. Emission class
80. Maximum speed (mi/h)	100. Emission class



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)