



Ford Mustang Bullitt Fastback

EZ 11/2020 | Coupé | Benzin | Schaltgetriebe | 110.324km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Mustang Bullitt Fastback [DE - Cp2 5.0 Ti-VCT V8 EU6d-T, Bullitt, (Facelift) 2018 - 2021]		
Kategorie Coupé	FIN 1FA6P8K01L5582530	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.324km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 460 PS (338 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 5.038 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 44.090km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2020	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 270g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 11.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(3 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren,
Kratzer

Vorne rechts



(3 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren,
Kratzer

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	80 	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1150 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktivPre Collisions Assistent nicht verfügbar

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Handbremse zieht nur einseitig. ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 12 Lautsprecher
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) & Premium Sound System
- Auspuffanlage mit Klappensteuerung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Karosserie: 2-türig
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armaturentafel Oberteil Leder
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (AdvanceTrac)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- KeyFree-System

• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn	• Kühlergrill schwarz
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad heizbar
• Line-Lock-System	• Metallic-Lackierung
• Modellpflege	• Motor 5,0 Ltr. - 338 kW Ti-VCT V8 KAT
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Nebelscheinwerfer LED
• Parkpilotsystem hinten	• Pedale Aluminium
• Performance-Paket	• Power KeyFree-Startfunktion
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (6-fach)	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (6-fach)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium	• Sitze vorn klimatisiert
• Sound-System Bang & Olufsen Play	• Sperrdifferential
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung zusätzlich mit autarker Stromversorgung
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (MagneRide)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














09.11.2020	1028	AAM000086	2	01	338	7250	262
M1	AD						
1FA6P8K01L5582530	9						
FORD							
LAE							
WU802AX							
4HEBZNAQ6CC							
MUSTANG							
FORD (USA)							
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.							
Coupe							
715/2007*2018/1832DG							
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I							
Benzin							
0001	36DG	5038					



09.11.2020	1028	AAM000086	2	01	338	7250	262
M1	AD						
1FA6P8K01L5582530	9						
FORD							
LAE							
WU802AX							
4HEBZNAQ6CC							
MUSTANG							
FORD (USA)							
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.							
Coupe							
715/2007*2018/1832DG							
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I							
Benzin							
0001	36DG	5038					

09.11.2020	1028	AAM000086	2	01	338	7250	262
M1	AD						
1FA6P8K01L5582530	9						
FORD							
LAE							
WU802AX							
4HEBZNAQ6CC							
MUSTANG							
FORD (USA)							
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.							
Coupe							
715/2007*2018/1832DG							
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I							
Benzin							
0001	36DG	5038					

09.11.2020	1028	AAM000086	2	01	338	7250	262
M1	AD						
1FA6P8K01L5582530	9						
FORD							
LAE							
WU802AX							
4HEBZNAQ6CC							
MUSTANG							
FORD (USA)							
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.							
Coupe							
715/2007*2018/1832DG							
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I							
Benzin							
0001	36DG	5038					

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)