



Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 Overland

EZ 03/2011 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 158.655km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Grand Cherokee 3.6 V6 Overland [DE - SUV5 3.6 V6 EU5, Overland, 2010 - 2012]		
Kategorie Geländewagen	FIN 1J4RR6GG7BC624571	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.655km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 286 PS (210 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 3.604 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 140.695km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 265g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 11.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links



(8 mm)

Vorne rechts



(8 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	280 	Beifahrertür	280 
Kotflügel vorne links	280 	Kotflügel vorne rechts	290 
Türe hinten links	300 	Türe hinten rechts	260 
Seitenteil hinten links	360 	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	500 	Heckklappe	320 
Dach	250 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrassistenten-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Innenausstattung: Wurzelholz
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Motor 3,6 Ltr. - 210 kW V6 KAT
- Original Fahrzeug Farbe: LIQUID CHARCOAL
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbelüftung vorn
- Sound-System Alpine Premium
- Türgriff außen verchromt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling verchromt
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2915 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten Chromoptik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)

• Audiobedienung am Lenkrad	• Lenkrad (Holz/Leder)
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Audio-Navigationssystem: UConnect Navigationssystem	• Bordcomputer
• CD-Laufwerk in der Mittelarmlehne	• Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
• iPod-Anschluss	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Anzeige für Reifendruck im Display	• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
• Bremsassistent	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)	• Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent
• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Innenraumüberwachung	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Schließ-/Startsystem Keyless Go	• Seitenairbag
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Nebelscheinwerfer
• Antriebsart: Quadra-Trac II (Allrad)	• Getriebe Automatik - (5-Stufen)
• Servolenkung	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)