



Ford S-MAX Titanium

EZ 10/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 141.222km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung S-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 TDCi DPF EU5, Titanium, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WF0SXXGBWSER01995	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 141.222km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 130.771km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	150 
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	150 
Türe hinten links	310 	Türe hinten rechts	150 
Seitenteil hinten links	390 	Seitenteil hinten rechts	150 
Motorhaube	290 	Heckklappe	250 
Dach	160		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Airbag Leuchte an

Verschleißteile

Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie verstärkt
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Fensterheber elektrisch vorn
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Frontscheibe heizbar
- Fußraumleuchte vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FordConvers+)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- | | |
|--|---|
| • Gepäckraummatte, Unterseite mit Kunststoffbeschichtung | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6 |
| • Getränkehalter vorn | • Gurtstraffer |
| • Handbremshebelgriff Leder | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Intelligent Protection System (IPS) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kindersicherung elektrisch | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Luftdüsen im Fond | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung, elektro-hydraulisch |
| • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Winter-Paket |
| • Zentralverriegelung | • Zusatzheizung |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • 3. Sitzreihe mit Einzelsitzen | • AUX-IN-Anschluss |
| • Adaptives Kurvenlicht (AFL) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audio-Paket 1 | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • KeyFree-System | • Metallic-Lackierung |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • USB-Anschluss |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Kratzer, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung, Kratzer)



Motorhaube (Verformung, Kratzer)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Verformung)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Verformung)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Verformung)



Seitenteil hinten links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Airbag offen)



Innenraum (Airbag offen)



Innenraum (Airbag offen)