



Ford Kuga ST-Line

EZ 12/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 55.949km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga ST-Line [DE - SUV5 2.0 EcoBoost EU6d-T, ST-Line 4x4 Start/Stopp, (Facelift) 2019 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0AXXWPMAM16062	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 55.949km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 231 PS (170 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 29.366km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 216g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(4 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(4 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	150	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Body-Styling-Paket
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leuchtweitenregelung

• Mittelarmlehne hinten	• Mittelkonsole mit Armlehne
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 169 kW EcoBoost KAT
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Nebelscheinwerfer
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch
• Pedale Aluminium	• Power KeyFree-Startfunktion
• Radstand 2690 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
• Servolenkung elektrisch	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
• Sitzheizung vorn	• Sonderlackierung Frost-Weiß
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• 6 Lautsprecher	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• USB-Anschluss
• AUX-IN-Anschluss	• Ford SYNC 3 mit Navigation
• Seitenschweller Wagenfarbe	• Unterfahrschutz
• Unterfahrschutz hinten	• Stoßfänger Sport-Ausführung
• Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Parkpilotsystem hinten	• Knieairbag Fahrerseite
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Seitenairbag vorn
• Kopf-Schulter-Airbag vorn	• Kopf-Schulter-Airbag hinten
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Original Fahrzeug Farbe: WHITE PLATINUM	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung Vorbereitung	• Fahrer-Assistenz-Paket
• Panoramadach (Glas)	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sonderlackierung Arktis-Weiß	• Styling-Paket
• Technik-Paket	• Winter-Paket
• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	• Sicht-Paket
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Innenspiegel mit Abblendautomatik

- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System | • Frontscheibe heizbar |
| • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC) | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem |
| • Fahrassistenz-System: Active City Stop | • Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Außenspiegel schwarz |
| • Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe | • Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED) |
| • Bremssättel Rot lackiert | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht |
| • Sicht-Paket | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Heckleuchten LED |
| • Tagfahrlicht | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Sound-System Sony Premium | • 9 Lautsprecher |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) | • 6 Lautsprecher |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Anschluss | • AUX-IN-Anschluss |
| • Ford SYNC 3 mit Navigation | • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) |
| • Heckklappenbetätigung elektrisch | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Frontscheibe heizbar |
- Lenkrad heizbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)