CarOnSale

Mazda CX-5 Attraction AWD

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2014	94.843km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-5 Attraction AWD [AT - SUV5 2.2 SKYACTIV-D EU6, Attraction AWD, 2012 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZKEN91600250989	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.843km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 90.539km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 136g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm ⚠	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	145 µm ⚠	Türe hinten rechts	75 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Original Radio kann rückgebaut werden!

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS)
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Multi-Info-Display
- Original Fahrzeug Farbe: Jet Schwarz Mica
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Colorverglasung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Multi-Commander
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Radstand 2700 mm
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Türgriffe außen Wagenfarbe

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2001/116*0448
-JMZKEN91600250989-
2110Kg
4110Kg
1- 1125Kg
2- 1085Kg

CarOnSale







AUTO
OFF



18:41

















Mazda CX-5
NAVIGATION SYSTEM



(8) Nächste Begutachtung 08.2027
(3) Prüfort
(3) Druckdatum/Zeit
(9) Prüfstelle





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)