



Seat Leon FR

EZ 02/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 110.348km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 09***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR [DE - LimS5 1.4 TSI EU6, FR ACT Start&Stop, 2014 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ5FZFR093406	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.348km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.000km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Korrosion, Kratzer, Gebrauchsspuren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	750 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	680 
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar

- | | |
|---|---|
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten |
| • Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sport-Fahrwerk FR / Cupra | • Sportsitze vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) vorn |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Außenspiegel elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm |
| • Comfort-Paket 2 | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch |
| • Innenraumlicht-Paket LED | • Metallic-Lackierung |
| • Scheinwerfer LED | • Winter-Paket |
| • USB-Anschluss | • iPod-Anschluss |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Licht- und Regensensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Heckleuchten LED |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden






Fahrzeugfotos












Service-Nachweise		Datum: 25.03.2006		SEAT Werkstatt Service	
Langzeit-Service:	☒ JA ☐ NEIN	Kilometer:	11913	Uhrzeit:	031006
Zell- oder Ladefunktionstestungen Service:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:	316689	Ein:	RATIO MOBIL
Ölwechsel-Service:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	Ölwechsel-Service
Inspektion:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	Ölwechsel-Service
Ölwechsel:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	Ölwechsel-Service
Wasserwechsel:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	Ölwechsel-Service
Zusatzarbeiten:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	Ölwechsel-Service
Stoß- und Polster:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	Ölwechsel-Service
Luftfilter:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	Ölwechsel-Service
Kraftstofffilter:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	Ölwechsel-Service
Zurücksetzen:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	Ölwechsel-Service
Bereitschaft:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	Ölwechsel-Service
Öl- und Filter:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	Ölwechsel-Service
WASCH- und WAX-Service:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	Ölwechsel-Service
Luft- und Wasserpumpe:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	Ölwechsel-Service
Reparaturgruppen:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	Ölwechsel-Service
Stempel des Fachbetriebs:		Stempel des Fachbetriebs:		Stempel des Fachbetriebs:	

Service-Nachweise		Datum: 01.03.2005		SEAT Werkstatt Service	
Langzeit-Service:	☒ JA ☐ NEIN	Kilometer:	85540	Uhrzeit:	03123
Zell- oder Ladefunktionstestungen Service:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:	308371	Ein:	03125
Ölwechsel-Service:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	03125
Inspektion:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	03125
Ölwechsel:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	03125
Wasserwechsel:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	03125
Zusatzarbeiten:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	03125
Stoß- und Polster:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	03125
Luftfilter:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	03125
Kraftstofffilter:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	03125
Zurücksetzen:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	03125
Bereitschaft:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	03125
Öl- und Filter:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	03125
WASCH- und WAX-Service:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	03125
Luft- und Wasserpumpe:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	03125
Reparaturgruppen:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	03125
Stempel des Fachbetriebs:		Stempel des Fachbetriebs:		Stempel des Fachbetriebs:	

Service-Nachweise		Datum: 23.02.2002		SEAT Werkstatt Service	
Langzeit-Service:	☒ JA ☐ NEIN	Kilometer:	78379	Uhrzeit:	02122
Zell- oder Ladefunktionstestungen Service:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:	305747	Ein:	02124
Ölwechsel-Service:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	02124
Inspektion:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	02124
Ölwechsel:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	02124
Wasserwechsel:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	02124
Zusatzarbeiten:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	02124
Stoß- und Polster:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	02124
Luftfilter:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	02124
Kraftstofffilter:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	02124
Zurücksetzen:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	02124
Bereitschaft:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	02124
Öl- und Filter:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	02124
WASCH- und WAX-Service:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	02124
Luft- und Wasserpumpe:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	02124
Reparaturgruppen:	☒ JA ☐ NEIN	Reparaturgruppen:		Ein:	02124
Stempel des Fachbetriebs:		Stempel des Fachbetriebs:		Stempel des Fachbetriebs:	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere kleine Dellen über dem Dach



Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere kleine Dellen über dem Dach



Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere kleine Dellen über dem Dach



Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere kleine Dellen über dem Dach



Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere kleine Dellen über dem Dach



Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere kleine Dellen über dem Dach



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)