



BMW 320 i

EZ 03/2015 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 135.987km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320 i [DE - Kb5 320 i EU6, 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WBA3G71070F903367	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.987km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 127.085km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer; Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	260 	Beifahrertür	235 
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	205 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	265 	Seitenteil hinten rechts	205 
Motorhaube	305 	Heckklappe	230 
Dach	225 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Nebelscheinwerfer
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Schaltpunktanzeige
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Regensensor
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar

• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Mittelarmlehne hinten	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Business	• Bi-Xenon-Scheinwerfer
• Comfort-Paket	• Dachreling schwarz
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
• Metallic-Lackierung	• Mittelarmlehne vorn verstellbar
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Raucher-Paket
• Rückfahrkamera	• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	• Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle	• Tagfahrlicht LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Licht-Paket
• Ambiente-Beleuchtung	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten	• Leseleuchten vorn
• Leseleuchten hinten	• Ablage-Paket
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Sensor Scheibenbeschlagerkennung
• Sitzheizung vorn	• Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













06.03.2015	0005	BLA001417	2	1	135/5000	228
M1	AC		4624-4624		1811-1811	
WBA3G71070F903367		5	1429-1429		1570-1570	
BMW				75		
3K			145	2090	2090	
3G71			900	1225		
6A250000			900	1225		
			075	03750	068	
320i			1500	695	5	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			205/60 R16 92W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 92W			
Kombilimousine						
715/2007*136/2014W					7	
EURO6;W:PI/CI; M, N1 I			el*2007/46*0315*12			
Benzin			12.06.2014		K	EK934249
0001	36W0	1997				
F.1/F.2: 2165 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1340 B.ANHÄNGE						
BETRIEB*WM.AHK LT.EGTG*O.1:1600 BIS 8% STEIG.*O.1:1700						
BIS 8% STEIG.: NUR IN VERBUND.M.BOOTEN, SEGELFLUGZEUG-						
, PFERDE-U.PKW-TRANSPORTANH.*BEI 20 ZOLL BEREIFUNG KEIN						
ANHÄNGERBETRIEB MÖGLICH *						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)