



Fiat 500 Basis

EZ 08/2023 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 7.955km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 67***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung 500 Basis [DE - LimS3, Base (42 kWh), 2022 - 2025]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFAEF4A48PX155013	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 7.955km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 58 PS (43 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 7.665km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 42,0 kWh	Batteriespannung * 400 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.	

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	95	Heckklappe	105
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektromotor 87 kW (cont. 43 kW)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Halterung Smartphone
- Heckscheibe heizbar
- Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll
- Keyless-Entry & Go
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturenbrett farbig (Wagenfarbe)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrmodusschalter
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- HV-Batterie 42 kWh (Lithium-Ionen)
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: UConnect 5 mit Navigationssystem, DAB+ und Bluetooth-Freisprecheinrichtung (Touchscreen 10,25")
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik

- | | |
|--|---|
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Kopf-Airbag-System vorn und hinten |
| • Kopfstützen hinten | • Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Mobile Online Dienste UConnect Live | • Nebelschlussleuchte |
| • Notrufsystem (eCall) | • One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal) |
| • Parkbremse elektrisch | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Regen-/Lichtsensor | • Schnellladefunktion 85 kW (DC) |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten schwarz glänzend |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzverstellung vorn links (4-fach) |
| • Sitzverstellung vorn rechts (4-fach) | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) vorn |
| • Tagfahrlicht LED | • USB-Schnittstelle |
| • Wärmeschutzverglasung | |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.08.2023	1727	AVN00035 4	2	1	437	150
M1	AB		3631		1683	
2FAEFAA48PX155013		8	1529		1365	
FIAT						
FA1				1690	1690	
0AEAD000A0			920	840		
102B0			920	840		
					69	
500					4	
FCA ITALY (I)			185/65R15 88T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/65R15 88T			
Schräghecklimousine						
715/2007*2018/1832AX			weiß /		8 /	
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz			e3*2018/858*00001*09			
Elektro			21.11.2022	K	GS7B5882	
0004	30AX					

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)