



Fiat E-Scudo Basis L1

EZ 06/2022 | Kastenwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 30.557km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung E-Scudo Basis L1 [DE - Ka4, L1 (50 kWh), 2022 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VXFV1ZKXZNZ033354	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 30.557km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 77 PS (57 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 50,0 kWh
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	10 	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	130	Heckklappe	90
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Antriebsart: Frontantrieb
• Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Getriebe für Elektrofahrzeug	• Heckflügeltüren ohne Verglasung
• HV-Batterie 50 kWh	• Karosserie/Aufbau: Kasten
• Ladeanschluss 7 kW	• Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
• Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)	• Laderaumtrennwand
• Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung	• Parkbremse elektrisch
• Radnabenabdeckungen schwarz 16"	• Radstand 2925 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad vollwertig	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schnellladefunktion 100 kW	• Sitze vorn mit Armlehnen und Kopfstützen
• Uni-Lackierung	



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Holzboden Laderaum mit Antirutschprofil |
| • Infotainment-System: 7" Touchscreen mit Navigation | • Klimaautomatik |
| • Ladeanschluss 11 kW | • Radioempfang digital (DAB) |
| • USB-Schnittstelle | • Smartphone kabellose Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Außentemperaturanzeige | • Innenraumfilter: Pollenfilter |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.06.2022	3003	BBW013155	2	1	57	330
N1		BB	4609-4609			
VXFV1ZKXZNZ033354			1910-1910		1920-1920	
FIAT		3	1913-1913			
V				60		
1				2840		2840
ZKXZ-B7U01A			1500	1800		
			1500	1800		
SCUDO						55
PEUGEOT (F)			1000	750		3
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t			215/6SR16C 106/104T			
Van			215/6SR16C 106/104T			
715/2007*2018/1832AX						
2017/1151.WLTP:reine Elektro			e2*2007/46*0533*21			
Elektro			10.02.2022	K	GJ575912	
0004		30AX				

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrtür (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)