



Volkswagen Golf III Lim. Basis

EZ 03/1997 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 165.122km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf III Lim. Basis		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1HZVW447873	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.122km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 2	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/1997	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	115	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Batterie 44 Ah
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lenkrad (Sport)
- Original Fahrzeug Farbe: classicrot
- Servolenkung
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung Klarglas
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten seitlich
- Generator 70 A
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 2-türig
- Leuchtweitenregelung
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Trommelbremse
- Wegfahrsperre (elektronisch)




Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| • Außenspiegel elektr. verstellbar | • Motor 1,6 Ltr. - 55 kW KAT (AEE) |
| • Reifen 185/60 R14 ..T | • Rücksitz geteilt |
| • Scheinwerfer: Valeo | • Sitz vorn links höhenverstellbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









010224	0600	011042	00700	00170
PKW GESCHLOSSEN			1	02
S-ARM EURO 2, G:92/97			185/60R14 82T	
VOLKSWAGEN-VW			185/60R14 82T	
1HX0			195/50R15 82H	
WVWZZZ1HZVW447873 3			195/50R15 82H	
OTTO/ONAL 11			168	
K055/04600			01000 0500	
01598			81 73	
005			24.03.97	
04020 1695 1425			FARBE: 3 /	
01015 001520				
ZIFF.12:WAHLW.4,2 OD.1*ZIFF13:LANG 4124,HOCH VON 1415				
BIS 1820 U.ZIFF.14,VON 987 BIS 1151 JE NACH AUSR.*ZIFF				
20 BIS 23 AUCH GEN. 175/70R13 82S OD.175/65R14				
82Q M+S*ZIFF.22 U.23 A.FEL-GE 61X15H2*ZIFF.27 GEN.:				
2004 M4701 OD.E1 00-0029 FALLS WERKSEITIG MONTIERT*ZIFF.28				
3.02 1200 BIS 10% STEIG.*				
SCHADSTOFFARM AB 24.03.97*				



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrrertür (Lackschaden)



Fahrrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Rost)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Lackschaden)