



BMW 520 d

EZ 11/2022 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 134.840km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 520 d [DE - Kb5 520 d Mild-Hybrid EU6d, (Facelift) 2020 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN WBA31BN000CM28824	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.840km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 134.839km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (WLTP) 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (WLTP) 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	1200 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	105	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Professional
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachreling schwarz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle

• Fußmatten Velours	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Getriebe Automatik - (8-Stufen)
• Getränkehalter	• Getränkehalter vorn und hinten
• Heckklappenbetätigung automatisch	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leuchtweitenregelung (automatisch)	• Licht- und Regensensor
• Luftfederung Hinterachse	• Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
• Mittelarmlehne hinten	• Modellpflege
• NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)	• Nebelschlussleuchte(n)
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
• Parkbremse elektrisch	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Concierge Services
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)	• Service-System: Remote Services
• Servolenkung Servotronic	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Leder-Optik / Sensatec	• Sitze vorn teilelektr. verstellbar
• Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	• Business-Paket
• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	• Dachreling schwarz
• Fahrassistenz-System: Driving Assistant	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	• Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)

- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige | • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |
| • Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste | • Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts | • Metallic-Lackierung |
| • Panoramadach (Glas) | • Parkassistent-Paket |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Rückfahrkamera |
| • Rückfahrkamera | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Sound-System Harman-Kardon | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Document showing a vehicle registration or inspection form, likely from a German state (e.g., Bavaria). The form includes fields for vehicle details, owner information, and a section for inspection results. The date 18.11.2023 is visible. The form is titled "Kaufvertrag" (Purchase Agreement) and "Kaufvertrag" (Purchase Agreement).

Document showing a vehicle registration or inspection form, likely from a German state (e.g., Bavaria). The form includes fields for vehicle details, owner information, and a section for inspection results. The date 18.11.2023 is visible. The form is titled "Kaufvertrag" (Purchase Agreement) and "Kaufvertrag" (Purchase Agreement).



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Rückscheibe (Kratzer)