



Nissan Almera Acenta plus

EZ 08/2005 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 103.677km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 04***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Almera Acenta plus [DE - Van5 1.8, acenta PLUS, 2006 - 2006]		
Kategorie Van	FIN VSKTBAV10U0196364	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.677km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.769 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 49.823km	Letzter Service am 08/2018
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2005	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 183g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	100	Heckklappe	1835 
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Airbag Kontrolle aktiv

Zusatzinformationen

Heckklappe schließt nicht


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kontrollmodul (N-Form) mit TFT-Farbdisplay (5,8 Zoll)
- Motor 1,8 Ltr. - 85 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: RED (S)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Getriebe 5-Gang
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Rückfahrkamera
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen verchromt
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









25.08.2005	3144	024	0067	2	01	85	/5600	173
01	0200				4264			1758
VSKTB	BAV10U0196364		3		1611			1380
V10					183	1830		1830
					975	940		-
					975	940		-
					79			72
NISSAN ALMERA TINO					1250	690	5	-
NISSAN EUROPE (F)					185/65R15	88S		
PERSONENKRAFTWAGEN					185/65R15	88S		
GESCHLOSSEN					ROT		3/-	
EURO 4					e9*98/14*0035*09			
Benzin					23.09.04		K	FM735448
0001	0462	1769						
ZU 18-20:H.BIS 1644 U.ZU G:BIS 1448*ZU O.1:1600 BIS 8P								
ROZ.STEIG.*								



25.08.2005	3144	024	0067	2	01	85	/5600	173
01	0200				4264			1758
VSKTB	BAV10U0196364		3		1611			1380
V10					183	1830		1830
					975	940		-
					975	940		-
					79			72
NISSAN ALMERA TINO					1250	690	5	-
NISSAN EUROPE (F)					185/65R15	88S		
PERSONENKRAFTWAGEN					185/65R15	88S		
GESCHLOSSEN					ROT		3/-	
EURO 4					e9*98/14*0035*09			
Benzin					23.09.04		K	FM735448
0001	0462	1769						
ZU 18-20:H.BIS 1644 U.ZU G:BIS 1448*ZU O.1:1600 BIS 8P								
ROZ.STEIG.*								

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)