



Ford C-MAX Titanium

EZ 04/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 274.186km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 48***

Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Titanium [DE - Van5 1.6 TDCi DPF EU5, Titanium Start/Stopp, 2011 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WF0JXXGCBJFD66436	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 274.186km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	255 
Motorhaube	230 	Heckklappe	120 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten

- | | |
|---|--|
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder 4-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Mittelkonsole Premium | • Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDCi KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung |
| • Parkpilotsystem hinten | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperrung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |
| • Zierleisten verchromt | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 9 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Active City Stop-Paket | • Audio-Navigationssystem Sony |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Fahrassistent-Paket plus | • Fahrassistent-System: Active City Stop |
| • Fahrassistent-System: Active City Stop | • Fahrassistent-System: Park-Assistent (Active Park Assist) |
| • Fahrassistent-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Fahrassistent-System: Verkehrsschildassistent |
| • Frontscheibe heizbar | • Frontscheibe heizbar |
| • Heckklappenbetätigung elektrisch | • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Raucher-Paket |
| • Reserverad als Notrad | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Sitzheizung vorn |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • USB-Anschluss |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |
| • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











29.04.15	8566	AUH000306	2	01	85	73600	184
M1	AF		M	4380-4491			1828
WFOJXXGCEJFD66436	X		M	1595-1526			1390
FORD			M	-	75		-
DXA			M	110	1915		1915
TIDB1J			M	1030	980		-
5DAAMC			M	1030	980		-
-			M	74	2700		88
C-MAX			M	1200	695	5	-
FORD (D)			M	205/55 R16 91 H			-
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			M	205/55 R16 91 H			-
Mehrzweckfahrzeug			M	-			-
715/2007*195/2013J			M	GRAU		77-	-
EURO5;J;PI/CI; M; N1-1			M	e13*2007/46*1303*13			-
Diesel			M	22.05.14		EN355925	-
D002	3530	1560					-
F.1/F.2:1990 u. 7.2/8.2:1055 b. Anhangbetriebs*ww.AHM							-
lt.EGTG*							-



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Türe hinten links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)