



Volkswagen Golf Life

EZ 08/2021 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 238.798km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Life [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d, Life, 2020 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZCDZNW504166	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 238.798km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 219.130km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 123g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Laut Einlieferer: Optik, Antrieb ölfeucht.

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung (10 Farben)
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Life
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistentz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistentz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED

• Innenausstattung: Dekoreinlagen Nature Cross Brushed	• Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie: 5-türig
• Keyless-Start	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstützen vorn	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus	• Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
• Nebelschlussleuchte	• Notrufsystem
• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK	• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Maze	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffschalen außen beleuchtet
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	



Sonderausstattung

• App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)	• Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	• Fußmatten Textil
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
• Lautsprecher (7, vorn und hinten)	• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Perleffekt-Lackierung	• Raucher-Paket
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sitzheizung vorn
• Sprachsteuerungs-System	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Dach (Delle, Steinschlag)



Dach (Delle, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Anhängerkupplung klappt nicht aus