



Mercedes-Benz C 200 Kompressor

EZ 07/2009 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 143.401km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 200 Kompressor [DE - Lim4 C 200 K EU4, Avantgarde, 2007 - 2010]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2040411A312420	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.401km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 136.229km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 200g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Felgen angefahren			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Motor 1,8 Ltr. - 135 kW
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruckwarner
- Tempomat
- Nebelscheinwerfer
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Karosserie: 4-türig
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ascher anstelle Ablagefach | • Reserverad als Notrad |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Spiegel-Paket |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Metallic-Lackierung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung |
| • Sitzheizung vorn | • Audio-Navigationssystem Audio 50 APS |
| • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









14.07.2009	1313	ABJ00071	02	0135/05500	230
M1	AA		04586	04721	1770 - 1782
WDD2040411A312420	5		1431	1447	- - 01505
MERCEDES-BENZ				00075	-
204			0192	001990	001990
H041KD			00955	01065	
T2AAA501			00955	01065	
			85	04125	72
C 200 KOMPRESSOR			01800	0750	005
DAIMLER (D)			225/45 R17 91W		
FZ.2.PERS.BEF.H. 8 SPL.			225/45 R17 91W		
LIMOUSINE					
70/220*2006/96B			SCHWARZ		9
EURO 4			01*2001/116*0431*12		
BENZIN			02.04.2009	K	D8526514
0001	0462	01796			
7.2/8.2:1105 B.ANH.BETR.*WW.ANH.LT.BGTG*DATUM ZUR EMIS					
SIONSKLASSE: 14.07.2009*					

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)