



Suzuki Ignis Basic

EZ 07/2022 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 37.989km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 59***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung Ignis Basic [DE - SUV5 1.2 EU6d-T, 2019 - 2020]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JSAMFH91S00239216	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 37.989km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 83 PS (61 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2022	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(3 mm)

Kratzer,
Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Rasselndes Geräusch aus Motorraum vorne rechts ; Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Fahrwerk vorne rechts steht schief ;



Serienausstattung

- 2 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Multifunktionsanzeige
- Radstand 2435 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW 16V DualJet KAT
- Radiovorbereitung
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP

- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht
- Vorhangairbag vorn und hinten
- Zentralverriegelung
- Seitenaufprallschutz
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.07.2022	7102	AFC00047	02	01	0061/06000
M1	AB		03700	--	1690
JSAMFH91S00239216	3		1805	--	000995
SUZUKI					
MF			0122		00950
H91S			00750		001330
CVT-4/L			00750		00750
			078		03750
IGNIS			01000		0400
SUZUKI (J)			175/60R16 82H		4
FZ 2 PERS BEF. B. 8 SPL			175/60R16 82H		
SCHRAGHECKLIMOUSINE					
715/2007*2018/1832AP					
EURO6 WLTP AP/PI/CI M. N1 I			GELB		1
HYBR. BENZIN/E			64*2007/46*1162*08		
0008	38AP	01197	10.02.2022	K	GC
WWW.AHK.LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 14.07.2022*					

14.07.2022

Stadt Dortmund
Bürgerdienst
KFZ-Zulassungsbehörde
Im Auftrag
Antragsteller
Verkehrsangehöriger

2037

SUZUKI
MF
H91S
CVT-4/L
IGNIS
SUZUKI (J)
7102
JSAMFH91S00239216
Fz. 2 Pers. bef. B. 8 Spl
Schräghecklimousine
Gelb
1197
Hybr. Benzin/E
64*2007/46*1162*08

Versollg. in versollg. Verz. zugel.
w. Benzin/E
175/60R16 82H
175/60R16 82H

SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH
54628 Neukirchen
17.04.2022

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Verformung, Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)