CarOnSale

# Mercedes-Benz 200/220/250 CDI/BT/d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2016 | 163.124km | 190 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>200/220/250 CDI/BT/d [DE - Mc4 Marco Polo EU6, 250 d, 2016 - 2019] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WDF44781313163571 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>163.124km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>190 PS (140 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>2.143 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>133.725km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 07/2016 | FARBE<br>Braun | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>164g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.2l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm ⚠ | Beifahrertür | 190 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 120 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 310 µm ⚠ |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | 2000 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 110 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 430 µm ⚠ |
| Motorhaube | 215 µm ⚠ | Heckklappe | 160 µm |
| Dach | - | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Auflastung auf 3,05 t
- Auflastung auf 3,1 t
- Ausführung: Marco Polo
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bremsassistent
- Dachbett
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar hinten rechts, links feststehend
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, vorn links
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Gurtstraffer
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: lang
- Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
- Karosserievariante: Aufstelldach
- Kindersicherung
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Komfort-Kopfstützen Fahrgastraum
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Marco Polo
- Marco Polo Standard
- Mittelkonsole vorn mit 1 DIN-Schacht
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Partikelfilter
- Radstand 3200 mm
- Radvollabdeckung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Beifahrersitz
- Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, drehbar, 2 Armlehnen
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, drehbar, 2 Armlehnen
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,05 t

- Zusatzheizung (Luft) mit Zeitschaltuhr
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Start/Stop-Anlage Motor

## Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung Fahrgastraum
- Audiosystem Audio 20 mit Touchpad
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Metallic-Lackierung
- Reserverad mit Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sport-Paket Exterieur
- Heckleuchten LED
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Anhängelast 2500 kg
- Heckscheibe aufstellbar
- Kraftstofftank: vergrößert
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Spiegel-Paket
- Spur-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Intelligent Light System LED
- Lenkrad (Leder)
- Park-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sport-Fahrwerk
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDF44781313163571
3100 kg
5600 kg
1550 kg
1550 kg



Motoröle made in Germany
LIQUI MOLY



Navigationsbereit
Zeit
9:34
Höhe
53m
Richtung
NW
Geschwindigkeit
0km










Gesamtes Umfeld beachten!




## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)