



Audi A6 Limousine

EZ 09/2012 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 244.388km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Limousine [DE - Lim4 3.0 TDI EU5, 2010 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ4G2DN036058	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 244.388km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 231.524km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	75	Beifahrertür	75
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	75
Türe hinten links	75	Türe hinten rechts	70
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	80	Heckklappe	85
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Einparkhilfe fehlerhaft

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 150 kW V6 24V TDI
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer

- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: HAVANNASCHWARZ
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Eschemaser, samtbraun / braun naturell erweitert
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Reserverad als Notrad
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Kontur
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckleuchten LED
- Business-Paket
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sportsitze vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












07.09.12	0588	ARB000574	2	01	150 / 3750	242
M1	AA		4915-5049			1874
WAUZZZ4G2DN036058	B		1420-1478			1700
Audi				85		
4G			139	2205		2205
LCLABF1			1185	1160		
FM6B1009R4G60S57MGEM2			1185	1160		
			71	2375		73
A6 Limousine			1800	750	5	
AUDI			225/55 R17 97Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55 R17 97Y			
Limousine						
715/2007*566/2011F			BRAUN		8/-	
EUR05;F;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0436*09			
Diesel			20.04.12	K	EC401026	
0002	35F0	2967				
F.1/F.2:+80 u. 7.2/8.2:+80 b.						
Anhängebetrieb*0.1:1900 b						
is 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges						
max.4085kg*Stufe PM 5						
ab Tag Erstzul.*www.AHK lt.EGTG*						



[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)




Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)