



Audi A6 Allroad quattro

EZ 07/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 223.562km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 67***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Allroad quattro [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4G7GN038716	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 223.562km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 218 PS (160 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Porös; DOT3617;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	290 	Seitenteil hinten rechts	1830 
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Meldung: Leuchtweitenregulierung Störung;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Luftfahrwerk ohne Funktion;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Seidenglanz
- Karosserie: 4-türig

• Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Kraftstofftank: 75 Ltr.	• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne hinten mit Fach
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 3,0 Ltr. - 160 kW V6 24V TDI
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Reifen-Reparaturkit
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektro-mechanisch
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ	



Sonderausstattung


• Ablage-Paket	• Ausstattungs-Paket: Alu-Optik/-Elemente
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Business-Paket
• Dachhimmel Stoff, schwarz	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay	• Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Head-up-Display	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Metallic-Lackierung	• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
• Nichtraucher-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa
• Sound-System BOSE	• Sportsitze vorn
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)	• Voll-Lackierung
• Wendematte Gepäckraum (variabel)	• Dachreling (Aluminium)
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
• Multi-Media-Interface MMI Navigation	• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
• Sitzheizung vorn	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Servoschliessung für Kofferraumdeckel

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













06.07.2015	0588	BBX000251	2	2	160/3250	227
M1	AC		4938-5042		1898-1898	
WAUZZZ4G7GN038716	8		1441-1534		1965-1965	
Audi			-	100		
4G			149	2520		2520
HCRTEQ1			1280	1380		-
QD7B5027P4G07S57MMEM2			1280	1380		-
-			70	2375		70
A6 allroad quattro			2500	750		5
AUDI			235/55 R18 100Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/55 R18 100Y			
Kombilimousine			Schwarz		9	
715/2007*136/2016W			e1*2007/16*0436*22			
EURO6;W:P1/CI: M, NI 1			22.04.2015		K	HL077583
Diesel			-			
0002	36W0	2967				
F.1/F.2:2570 U. 7.2/8.2:1460 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.EU						
L.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:5070KG*WW.AHK LT.BGTG*						

06.07.2015

0588

BBX000251

WAUZZZ4G7GN038716

Audi

4G

HCRTEQ1

QD7B5027P4G07S57MMEM2

A6 allroad quattro

AUDI

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombilimousine

715/2007*136/2016W

EURO6;W:P1/CI: M, NI 1

Diesel

0002

36W0

2967

F.1/F.2:2570 U. 7.2/8.2:1460

B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.EU

L.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:5070KG*WW.AHK LT.BGTG*

06.07.2015

0588

BBX000251

WAUZZZ4G7GN038716

Audi

4G

HCRTEQ1

QD7B5027P4G07S57MMEM2

A6 allroad quattro

AUDI

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombilimousine

715/2007*136/2016W

EURO6;W:P1/CI: M, NI 1

Diesel

0002

36W0

2967

F.1/F.2:2570 U. 7.2/8.2:1460

B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.EU

L.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:5070KG*WW.AHK LT.BGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrer­tür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle)




Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)